

1955



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Saú - X

Ref. Alba

30.03.2008

1. Resp. del servizio
L'Informatore Amministrativo
Autore: *Autore*

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE X

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ORIGINALS

Annotata al Registro Generale In data 27 MAR. 2009 N. 679	OGGETTO: LAVORI URGENTI NEL CIMITERO DI RAGUSA CENTRO PER IL CROLLO DEL SETTO MURARIO DEL RETROPROSPETTO DELLA CHIESA E PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE VETRATE DEI PROSPETTI.
n.78 Settore X Data 20/03/09	RIFACIMENTO PREVIA DEMOLIZIONE DEL L'INTONACO ESTERNO DEL TOMPAGNO MURARIO SINISTRO E DESTRO DELL'INGRESSO PEDONALE DEL CIMITERO CENTRALE.RIFACIMENTO BATTUTO DI CAMMINAMENTO IN VIA S.TEODORO MARTIRE NEL CIMITERO DI RAGUSA IBLA. <i>Importo complessivo:€ 27.416,00 I.C.</i>

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 1009 Tit. FUNZ. 10 SERV. 05 INTERV. 01 CAP. 1909
IMP. V A.R. 1 Lipe. 253/09 CAP. 1730
254/09 CAP. 1723
255/09
256/09
257/09

IL RAGIONIERE

L'anno duemilanove, il giorno 20 del mese di Marzo, nell'Ufficio del sottoscritto
Dirigente del Settore X Dott.Ing.Lettica Giulio è stata adottata la seguente
Determinazione:



1885
Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. X

Rag. Alba

Il 30.03.2009

Recip. del servizio

L'Istruttore Amministrativo

Alba

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE X

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ORIGINALE

Annotata al Registro
Generale 27 MAR. 2009
In data 27 MAR. 2009
N. 679

n.78 Settore X
Data 20/03/09

OGGETTO:LAVORI URGENTI NEL CIMITERO DI RAGUSA CENTRO PER IL CROLLO DEL SETTO MURARIO DEL RETROPROSPETTO DELLA CHIESA E PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE VETRATE DEI PROSPETTI. RIFACIMENTO PREVIA DEMOLIZIONE DEL L'INTONACO ESTERNO DEL TOMPAGNO MURARIO SINISTRO E DESTRO DELL'INGRESSO PEDONALE DEL CIMITERO CENTRALE. RIFACIMENTO BATTUTO DI CAMMINAMENTO IN VIA S. TEODORO MARTIRE NEL CIMITERO DI RAGUSA IBLA.
Importo complessivo:€ 27.416,00 I.C.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL.	Tit.	FUNZ. 10	SERV. 05	INTERV. 01	CAP. 2 ⁹⁰
<u>1008</u>					CAP. 2 ⁹⁰
IMP. <u>VARI</u>	lip. 253/09				CAP. 1730
	254/09				CAP. 1723
	255/09				
	256/09				
	257/09				

IL RAGIONIERE

PLG

L'anno duemilanove, il giorno 20 del mese di Marzo, nell'Ufficio del sottoscritto Dirigente del Settore X Dott.Ing.Lettica Giulio è stata adottata la seguente Determinazione:

PREMESSO CHE

-A seguito dei sopralluoghi giornalieri di routine effettuati dallo scrivente nel Cimitero Centrale, si è constatato che uno dei due setti murari posti ortogonalmente al tombaro posteriore della Chiesa a causa delle recenti pioggie, ed all'inclemenza del tempo, era letteralmente "volato" in aria con i conci sparsi nel piazzale. Il "volo" dei conci in argilla espansa, aveva procurato parecchi danni quali: la rottura parziale della sommità della fontanella dell'acqua posta nell'antistante stradella, e danneggiato in maniera irreversibile la tubazione in PVC dello smaltimento delle acque provenienti dalla fontana.

E' stato accertato altresì che le sigillature realizzate con guarnizioni elastiche delle superfici vetrate (fisse, e mobili) dei prospetti erano plasticizzate risultando distaccate dal loro alloggiamento, lasciando di fatto le superfici vetrate senza alcuna protezione alla caduta dall'alto. Sempre a causa del maltempo si è avuto il crollo repentino dello intonaco esterno della parte superiore del muro di recinzione attiguo all'ingresso pedonale.

I calcinacci si sono riversati a terra lambendo le auto che sostavano, per fortuna senza procurare danni. Altri danni provocati in parte dal maltempo e in parte dall'assenza di opere di protezione, interessano le cellette ossari realizzate nei primi del novecento in Via S. Petronilla al Cimitero di Ragusa Ibla. Quivi i danni oltre a riguardare parte della struttura lapidea dovuti all'infiltrazione dell'acqua proveniente dalla copertura, infestata da essenze arbacee ed arboree misto a materiale vario, ha provocato a seguito dell'allagamento del campo d'inumazione della tomba limitrofa danni nella parete di confine. Sempre al cimitero Ibleo, in Via S. Teodoro Martire il battuto in cles a forma circolare su cui si prospettano 4 tombe, a causa dei vari cedimenti differenziati del sedime fondale, ha generato vistose crepe nella superficie di calpestio, creando delle vie preferenziali alle infiltrazioni d'acqua nei campi d'inumazione.

CONSIDERATO CHE

-Alcuni concessionari di tombe a Ragusa Ibla, hanno citato in giudizio l'Amministrazione Comunale per risarcimenti danni dovuti a infiltrazioni d'acqua nei loro manufatti;

-Nell'espletamento dei servizi cimiteriali è prioritario la riduzione al minimo, laddove possibile e consentito i disagi per l'utente intervenendo preventivamente;

-Trattandosi di un luogo sacro, il decoro dei luoghi (strade e similari) è sempre stata la priorità per l'Amministrazione;

-Nell'espletamento dei servizi cimiteriali è prioritario la riduzione al minimo, laddove possibile e consentito i disagi per l'utente intervenendo preventivamente;

~~-Trattandosi di un luogo sacro, il decoro dei luoghi (strade e similari) è sempre stata la priorità per l'Amministrazione;~~

-A seguito di sopralluogo è stato redatto, da personale dell'Ufficio, in data 19/03/09 apposito verbale di constatazione rappresentando alla luce anche dei contenziosi presentati da alcuni Concessionari di tombe in atto pendenti presso il locale Tribunale che ogni ulteriore indugio all'esecuzione dei lavori proposti, avrebbe potuto causare pericolo per la incolumità (eventuale inquinamento della falda acquifera sotterranea) a causa delle infiltrazioni d'acqua in alcuni campi d'inumazione con grave nocimento per la salute pubblica, senza trascurare altri danni a persone per la caduta dei vetri della Chiesa.

La spesa necessaria per gli interventi, era stata quantificata in € 27.416,00 IVA compresa.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

~~-Lo scrivente autorizzava, l'esecuzione degli interventi necessari ad eliminare qualsiasi situazione di pericolo per la pubblica incolumità, affidandone l'esecuzione alla Ditta~~

La Carruba Guido di Ragusa che ha in corso di realizzazione nei cimiteri, lavori di manutenzione straordinaria.

-I lavori avranno inizio il 23/03/09, e saranno portati a termine presuntivamente entro 30 giorni lavorativi, salvo imprevisti.

Il quadro economico presuntivo relativo all'intervento risulta così distinto:

1-Lavori al lordo: € 30.200,00

2-Ribasso asta del 19,416% € 5.863,00

3-Lavori al netto: € 24.337,00

4-Incentivo sulla progettazione 2,14%*€ 30.200,00= € 646,00

5-IVA 10% su € 24.337,00 € 2.433,00

Importo perizia: € 27.416,00

Ritenuto pertanto che occorre impegnare la spesa complessiva di € 27.416,00 occorrente per la liquidazione in favore delle Ditta LA CARRUBA GUIDO con sede in Via A.SORDI n.23 Ragusa

Visti

-I pareri favorevoli espressi dai Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile

-Che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicata all'art.53 del vigente regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi, è riportato nella Delibera di G.M. n.1165 del 3/12/02 al quale si rinvia

-L'art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

D E T E R M I N A

1-Approvare il verbale di somma urgenza redatto in data 19/03/09 riguardante gli interventi per la salvaguardia della pubblica incolumità nei cimiteri sopra evidenziati, per un importo complessivo al netto di € 27.416,00 di cui € 24.337,00 lavori al netto del ribasso d'asta del 19,416% € 646,00 per incentivo progettazione ed € 2.433,00 per IVA al 10%

2-Approvare l'affidamento dell'esecuzione dell'intervento alla Ditta LA CARRUBA GUIDO di Ragusa

3-Imputare la spesa di € 27.416,00 come segue:
in quanto a € 3.190 dal Cap.2909 Imp.6678 €1498,94, Imp.7042 € 551,00 Imp.6107 € 1141,00, in quanto alla differenza di € 24.226,00 dal Cap.1730 Imp.7527/09 € 16241,00 e dal Cap.1723 Imp.7526 € 8000,00 (tra i 25.255,25€ /200%)

4-Ridurre la disponibilità delle somme del Cap.1730 e già impegnate con D.D.n.374 del 24/02/09 da € 32.000,00 a € 0

4-Dare atto che si procederà alla liquidazione dell'importo effettivamente dovuto alle ditte incaricate a consuntivo e dietro presentazione di fattura.

IL DIRIGENTE

(Dott. Ing. Bettica Giulio)

Allegati: Copia Verbale di constatazione, copia verbale di somma urgenza parti integranti.

Da trasmettersi all'Ufficio Ragioneria

IL RAGIONIERE

IL DIRIGENTE

(Dott. Ing. Bettica Giulio)

Il Sindaco

Il Consiglio Comunale


Ragusa I

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 4° comma del TUEL

RAGUSA

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.



Ragusa 31 MAR 2009

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NELL'ALBO PRETORIO
(LICENZA 2009)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal
31 MAR 2009 al 06 APR 2009

Ragusa 07 APR. 2009

IL MESSO COMUNALE



C I T T A' D I R A G U S A
SETTORE X
AMBIENTE-ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE

Ragusa, 19/03/09 prot.695

**OGGETTO: LAVORI URGENTI NEL CIMITERO DI RAGUSA CENTRO PER IL CROLLO
DEL SETTO MURARIO DEL RETROPROSPETTO DELLA CHIESA E PER LA
MESSA IN SICUREZZA DELLE VETRATE DEI PROSPETTI.
RIFACIMENTO PREVIA DEMOLIZIONE DELL'INTONACO ESTERNO DEL
TOMPAGNO MURARIO SINISTRO E DESTRO DELL'INGRESSO PEDONALE
DEL CIMITERO CENTRALE. RIFACIMENTO BATTUTO DI CAMMINAMENTO
IN VIA S. TEODORO MARTIRE NEL CIMITERO DI RAGUSA IBLA.**

VERBALE DI SOMMA URGENZA

PREMESSO CHE

-A seguito dei sopralluoghi giornalieri di routine effettuati dallo scrivente nel Cimitero Centrale, si è constatato che uno dei due setti murari posti ortogonalmente al tompano posteriore della Chiesa a causa delle recenti pioggie, ed all'inclemenza del tempo, era letteralmente "volo-to" in aria con i conci sparsi nel piazzale.
Il "volo" dei conci in argilla espansa, aveva procurato parecchi danni quali: la rottura parziale della sommità della fontanella dell'acqua posta nell'antistante stradella, e danneggiato in maniera irreversibile la tubazione in PVC dello smaltimento delle acque provenienti dalla fontana.
E' stato accertato altresì che le sigillature realizzate con guarnizioni elastiche delle superfici vetrate (fisse, e mobili) dei prospetti erano plasticizzate risultando distaccate dal loro alloggiamento, lasciando di fatto le superfici vetrate senza alcuna protezione alla caduta.
Sempre a causa del maltempo si è avuto il crollo repentino dello intonaco esterno della parte superiore del muro di recinzione attiguo all'ingresso

pedonale. I calcinacci si sono riversati a terra lambendo le auto che sostavano, per fortuna senza procurare danni.

Altri danni provocati in parte dal maltempo e in parte dall'assenza di opere di protezione, interessano le cellette ossari realizzate nei primi del novecento in Via S. Petronilla al Cimitero di Ragusa Ibla.

Quivi i danni oltre a riguardare parte della struttura lapidea dovuti all'infiltazione dell'acqua proveniente dalla copertura infestata da essenze arbacee e da materiale vario, ha provocato a seguito dell'allagamento del campo d'inumazione della tomba limitrofa danni nella parete di confine.

Sempre al cimitero Ibleo, in Via S. Teodoro Martire il battuto in c.l.s a forma circolare su cui si prospettano 4 tombe, a causa dei vari sedimenti differenziati del sedime fondale, ha generato vistose crepe nella superficie di calpestio, creando delle vie preferenziali alle infiltrazioni d'acqua nei campi d'inumazione.

Per quanto sopra esposto;

CONSIDERATO CHE

- Alcuni concessionari di tombe a Ragusa Ibla, hanno citato in giudizio l'Amministrazione Comunale per risarcimenti danni dovuti a infiltrazioni d'acqua nei loro manufatti;

- Nell'espletamento dei servizi cimiteriali è prioritario la riduzione al minimo, laddove possibile e consentito i disagi per l'utente intervenendo preventivamente;

- Trattandosi di un luogo sacro, il decoro dei luoghi (strade e simili) è sempre stato la priorità per l'Amministrazione;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Saranno messi in esecuzione i seguenti interventi:

A-CIMITERO CENTRALE

1-Rimozione e smaltimento del materiale crollato giacente nel piazzale del retro prospetto della Chiesa

2-Demolizione dell'intonaco esistente con trasporto a rifiuto del materiale di risulta

3-Formazione di ponteggio lungo il perimetro dell'impianto ecclesiale

4-Fornitura e collocazione di conci di argilla espansa delle dimensioni di cm 20*20*50 per ricostruzione setto murario crollato

5-Fornitura e messa in opera di barre metalliche con successiva "iniezione" di collanti chimici per ancoraggio nuova parete alla struttura in conglomerato cementizio armato

6-Reintonacatura dei due setti murari con intonaco cementizio a 3 mani di cui l'ultima a tonachina fine

7-Sostituzione di tutte le guarnizioni delle superfici vetrate con altre in neoprene

8-Rimozione della tubazione in PVC danneggiata e relativa sostituzione

9-Fornitura e messa in opera di grondaia e pluviali in PVC per raccolta e convogliamento acque provenienti dal sagrato della Chiesa.

10-Formazione d'intonaco cementizio a 3 mani di cui l'ultima a tonachina fine colorata nel prospetto d'ingresso

11-Fornitura e messa in opera di pluviali in PVC nel prospetto d'ingresso

B-CIMITERO DI RAGUSA IBLA

1-Pulitura con estirpazione di tutte le essenze erbacee e/o arboree dall'estradosso della copertura delle cellette, con relativo trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica

2-Realizzazione di massetto di pendenza in cls mista ad argilla e spansa

3-Sigillatura elementi lapidei

4-Realizzazione nel muro a delimitare con tomba Rizza di "lista" in lamierino zincato

PIAZZALE SU VIA S. TEODORO MARTIRE

1-Demolizione del calcestruzzo e della struttura di sottofondazione

2-Formazione di cassonetto stradale con elementi lapidei

3-Stesa di massicciata

4-Messa in opera di rete metallica fi 8

5-Getto di calcestruzzo

Si rappresenta altresì, che i termini previsti per le procedure aperte, ristrette o per le procedure negoziate con previa indizione di gara non possono essere rispettate, per cui ai sensi dell'art.221 lettera d) del D.lgs 12/04/06 n.163, si ritiene di dover eseguire tutti gli interventi strettamente necessari ad impedire ogni possibile pericolo per la pubblica incolumità procedendo alla scelta della ditta che dovrà effettuare gli interventi con procedura negoziata senza previa indizione di gara.

Atteso che la Ditta **LA CARRUBA GUIDO**, ha in corso di realizzazione nei cimiteri i lavori di manutenzione straordinaria affidati a seguito di espletamento di gara a Cottimo Appalto di cui alla D.D. n.3241 del 31/12/07 da effettuare con il ribasso del **19,416%**, e che la stessa si è di chiarata immediatamente disponibile all'esecuzione dei lavori tesi alla eliminazione delle cause di pericolo e comunque che saranno ordinati dalla D.L., che comportano una spesa presuntiva al netto del ribasso così distinta:

1-Lavori al lordo:	€ 30.200,00
2-Ribasso asta del 19,416%	<u>€ 5.863,00</u>
3-Lavori al netto:	€ 24.337,00
4-Incentivo sulla progettazione 2,14%*€ 30.200,00=	€ 646,00
5-IVA 10% su € 24.337,00	<u>€ 2.433,00</u>
Importo perizia:	€ 27.416,00

Si autorizza in somma urgenza la esecuzione degli interventi conformemente alla normativa vigente utilizzando l'Impresa **LA CARRUBA GUIDO** già operante all'interno dello stesso cimitero.

Si Ordina all'Impresa l'immediato inizio dei lavori

IL DIRIGENTE
(Dott.Ing.Lettica Giulio)





6.3.2008

C I T T A' D I R A G U S A
SETTORE X
AMBIENTE-ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE

Ragusa, 19/03/09 prot. 695

AL DIRIGENTE DEL
SETTORE X
SEDE

**OGGETTO: LAVORI URGENTI NEL CIMITERO DI RAGUSA CENTRO PER IL CROLLO
DEL SETTO MURARIO DEL RETROPROSPETTO DELLA CHIESA E PER LA
MESSA IN SICUREZZA DELLE VETRATE DEI PROSPETTI.
RIFACIMENTO PREVIA DEMOLIZIONE DELL'INTONACO ESTERNO DEL
TOMPAGNO MURARIO SINISTRO E DESTRO DELL'INGRESSO PEDONALE
DEL CIMITERO CENTRALE. RIFACIMENTO BATTUTO DI CAMMINAMENTO
IN VIA S. TEODORO MARTIRE NEL CIMITERO DI RAGUSA IBLA.**

VERBALE DI CONSTATAZIONE

PREMESSO CHE

-A seguito dei sopralluoghi giornalieri di routine effettuati dallo scrivente nel Cimitero Centrale, si è constatato che uno dei due setti murari posti ortogonalmente al tompano posteriore della Chiesa a causa delle recenti pioggie, ed all'inclemenza del tempo, era letteralmente "volato" in aria con i conci sparsi nel piazzale.

Il "volo" dei conci in argilla espansa, aveva procurato parecchi danni quali: la rottura parziale della sommità della fontanella dell'acqua posta nell'antistante stradella, e danneggiato in maniera irreversibile la tubazione in PVC dello smaltimento delle acque provenienti dalla fontana.

E' stato accertato altresì che le sigillature realizzate con guarnizioni elastiche delle superfici vetrate (fisse, e mobili) dei prospetti erano plasticizzate risultando distaccate dal loro alloggiamento, lasciando di fatto le superfici vetrate senza alcuna protezione alla caduta.

Sempre a causa del maltempo si è avuto il crollo repentino dello intonaco esterno della parte superiore del muro di recinzione attiguo all'ingresso

pedonale. I calcinacci si sono riversati a terra lambendo le auto che si stavano, per fortuna senza procurare danni.

Altri danni provocati in parte dal maltempo e in parte dall'assenza di opere di protezione, interessano le cellette ossari realizzate nei primi del novecento in Via S. Petronilla al Cimitero di Ragusa Ibla.

Quivi i danni oltre a riguardare parte della struttura lapidea dovuti all'infiltazione dell'acqua proveniente dalla copertura infestata da essenze arbacee e da materiale vario, ha provocato a seguito dell'allagamento del campo d'inumazione della tomba limitrofa danni nella parete di confine.

Sempre al cimitero Ibleo, in Via S. Teodoro Martire il battuto in cls a forma circolare su cui si prospettano 4 tombe, a causa dei vari sedimenti differenziati del sedime fondale, ha generato vistose crepe nella superficie di calpestio, creando delle vie preferenziali alle infiltrazioni d'acqua nei campi d'inumazione.

Per quanto sopra esposto;

CONSIDERATO CHE

-Alcuni concessionari di tombe a Ragusa Ibla, hanno citato in giudizio l'Amministrazione Comunale per risarcimenti danni dovuti a infiltrazioni d'acqua nei loro manufatti;

-Nell'espletamento dei servizi cimiteriali è prioritario la riduzione al minimo, laddove possibile e consentito i disagi per l'utente intervenendo preventivamente;

-Trattandosi di un luogo sacro, il decoro dei luoghi (strade e simili) è sempre stato la priorità per l'Amministrazione;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Saranno messi in esecuzione i seguenti interventi:

A-CIMITERO CENTRALE

1-Rimozione e smaltimento del materiale crollato giacente nel piazzale del retro prospetto della Chiesa

2-Demolizione dell'intonaco esistente con trasporto a rifiuto del materiale di risulta

3-Formazione di ponteggio lungo il perimetro dell'impianto ecclesiale

4-Fornitura e collocazione di conci di argilla espansa delle dimensioni di cm 20*20*50 per ricostruzione setto murario crollato

5-Fornitura e messa in opera di barre metalliche con successiva "iniezione" di collanti chimici per ancoraggio nuova parete alla struttura in conglomerato cementizio armato

6-Reintonacatura dei due setti murari con intonaco cementizio a 3 mani di cui l'ultima a tonachina fine

7-Sostituzione di tutte le guarnizioni delle superfici vetrate con altre in neoprene

8-Rimozione della tubazione in PVC danneggiata e relativa sostituzione

9-Fornitura e messa in opera di grondaia e pluviali in PVC per raccolta e convogliamento acque provenienti dal sagrato della Chiesa.

10-Formazione d'intonaco cementizio a 3 mani di cui l'ultima a tonachina fine colorata nel prospetto d'ingresso

11-Fornitura e messa in opera di pluviali in PVC nel prospetto d'ingresso

B-CIMITERO DI RAGUSA IBLA

1-Pulitura con estirpazione di tutte le essenze erbacee e/o arboree dall'estradosso della copertura delle cellette, con relativo trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica

2-Realizzazione di massetto di pendenza in cls mista ad argilla e spansa

3-Sigillatura elementi lapidei

4-Realizzazione nel muro a delimitare con tomba Rizza di "lista" in lamierino zincato

PIAZZALE SU VIA S. TEODORO MARTIRE

1-Demolizione del calcestruzzo e della struttura di sottofondazione

2-Formazione di cassonetto stradale con elementi lapidei

3-Stesa di massicciata

4-Messa in opera di rete metallica fi 8

5-Getto di calcestruzzo

Si specifica inoltre che, salvo imprevisti, l'ammontare della spesa necessaria alla esecuzione dei lavori indispensabili può essere quantificata in via presuntiva a **€ 27.416,00 I.V.A.** compresa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Ing. Rosso Francesco)

