

ORIGINALE



261
Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Set. X
Ref. Albo
il 12.01.2009

Il Resp. del servizio
L'Incaricato Amministrativo
M. Scudano

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE X

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 31 DIC. 2008 N. 3201	OGGETTO: LAVORI URGENTI NEI CIMITERI DI RAGUSA CENTRO E IBLA PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'
n.289 Settore X Data 17/12/08	Importo complessivo € 25.000,00 I.C.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2008

Tit. 80 Funz. 08 Serv. 01 02 CAP. 2872 imp. 7/18/08
FUNZ.10 SERV.05 INTERV.01 CAP. 2908 imp. 7/18/08

IMP. _____/08

IL RAGIONIERE

Play

L'anno duemilaotto, il giorno 17 del mese di dicembre, nell'Ufficio del sottoscritto funzionario C.S. Dott. Ing. Pluchino Giorgio all'uopo delegato dal Dirigente del Settore X Dott. Ing. Lettica Giulio, ha adottato la seguente Determinazione:

PREMESSO CHE:

-A seguito delle varie segnalazioni pervenute allo scrivente in merito alla fruibilità di alcuni siti all'interno dei cimiteri del Capoluogo, sono stati eseguiti diversi sopralluoghi che hanno evidenziato quanto segue:

COLOMBARIO CIMITERO CENTRALE

La pavimentazione costituita da mattonelle in lastre di marmo Botticino durante le piogge a causa dell'infiltrazione delle acque meteoriche proveniente dall'esterno, diventa impraticabile a causa del mancato e regolare deflusso delle acque che ristagnano sulla superficie di calpestio. Ad aggravare ulteriormente questo stato di pericolo, si aggiunge che nel primo piano ci sono dei tratti di pavimentazione privi di rivestimento marmoreo ragion per cui l'acqua percola trascinandosi calci nacci nel piano sottostante, con nocimento per la libera praticabilità.

COPERTURA DELLA CAMERA MORTUARIA

Frequentemente a causa della pioggia e della scarsa tenuta della copertura della camera mortuaria, l'acqua s'infiltra raggiungendo la pavimentazione che di fatto diviene impraticabile. Sovente invece si presenta il caso che l'acqua si deposita sulle bare che stazionano nell'attesa di essere inumate suscitando l'ira dei parenti dei defunti.

SCALE ESTERNE

La scala esterna che si diparte dalla Via S. Anna per raggiungere il Campo XXVIII dove sono allocati diversi manufatti funerari ha la struttura a vista in conglomerato cementizio.

A causa dello scarso soleggiamento, le pedate sono ricoperte perennemente da muschio che pregiudica la praticabilità di chi si reca per far visita ai defunti. In più occasioni, lo scrivente ha assistito alla caduta di persone anziane le quali volevano citare per danni l'Amministrazione. Solo il convincimento e l'assicurazione dello scrivente che si sarebbe intervenuto celermente in tempi brevi ha placato gli animi.

SMALTIMENTO ACQUE IN VIA S. CHIARA

A causa dell'inadeguata pendenza della sede stradale, l'acqua defluisce con difficoltà, in alcuni tratti ristagna infiltrandosi nel terreno dove sono stati edificati diverse costruzioni intaccandone il sedime di fondazione, mentre in altre si è infiltrata nei campi di inumazione.

SMALTIMENTO ACQUE COLOMBARIO RAGUSA IBLA

A causa dell'intasamento del pluviale incassato sulla muratura del retro prospetto, sovente l'acqua piovana non riesce a smaltirsi all'esterno. Questa anomalia, fa sì che alcuni tratti della pavimentazione diventano impraticabili con grave pregiudizio al camminamento.

CONSIDERATO CHE

-A seguito di sopralluogo è stato redatto, da personale dell'Ufficio, in data 16/12/08 apposito verbale di constatazione rappresentando che ogni ulteriore indugio avrebbe potuto causare pericolo per la incolumità dell'utenza che a vario titolo

lo frequenta i Cimiteri quantificandone la spesa presuntiva in € 25.000,00 IVA compresa.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

-Lo scrivente autorizzava, l'esecuzione degli interventi necessari ad eliminare qualsiasi situazione di pericolo per la pubblica incolumità, affidandone l'esecuzione alla Ditta La Carruba Guido di Ragusa che ha in corso di realizzazione nei cimiteri, lavori di manutenzione straordinaria.

-I lavori avranno inizio il 22/12/08, e saranno portati a termine presuntivamente entro 30 giorni lavorativi, salvo imprevisti.

Il quadro economico presuntivo relativo all'intervento risulta così distinto:

- lavori al netto del ribasso d'asta del 19,416 % € 22.727,00
- per IVA al 10% € 2.273,00

TOTALE € 25.000,00

Ritenuto pertanto che occorre impegnare la spesa complessiva di € 25.000,00 occorrente per la liquidazione in favore delle Ditta LA CARRUBA GUIDO con sede in Via A.SORDI n.23 Ragusa

Visti

I pareri favorevoli espressi dai Responsabili in ordine all'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria

Visto

Che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicata all'art.53 del vigente regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi, è riportato nella Delibera di G.M. n.1165 del 3/12/02 al quale si rinvia

Visto

L'art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D. L.vo 29/93 e ss. mm. e ii.;

D E T E R M I N A

1-Approvare il verbale di somma urgenza redatto in data 16/12/08 riguardante gli interventi per la salvaguardia della pubblica incolumità nei cimiteri sopra evidenziati, per un importo complessivo al netto di € 25.000,00 di cui € 22.727,00 lavori al netto del ribasso d'asta del 19,416 % ed € 2.273,00 per IVA al 10%

2-Approvare l'affidamento dell'esecuzione dell'intervento alla Ditta LA CARRUBA GUIDO di Ragusa

3-Imputare la spesa di € 25.000,00 alla Funz. 10 - Serv.05 - Interv. 01 cap. 2808 (Imp. 7418 /08) Bil. 2008; e cap. 2842 imp. 7419/08

4-Dare atto che si procederà alla liquidazione dell'importo effettivamente dovuto alla ditta incaricate a consuntivo e dietro presentazione di fattura.

IL FUNZIONARIO C.S.

(Dott. Ing. Pluchino Giorgio)

Allegati: Copia Verbale di constatazione, copia verbale di somma urgenza parti integranti.

Da trasmettersi all'Ufficio Ragioneria

IL FUNZIONARIO C.S.

(Dott. Ing. Pluchino Giorgio)

Il Dirigente del Settore Il Segretario Generale
Ragusa, li 31-12-2008
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, li


SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 4° comma del TUEL

RAGUSA

30.12.08

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa

14 GEN. 2009

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal

14 GEN. 2009

al

20 GEN. 2009

Ragusa

21 GEN. 2009

IL MESSO COMUNALE





C I T T A' D I R A G U S A
SETTORE X
AMBIENTE-ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE

Ragusa, 16/12/08 prot.2760/bis

**OGGETTO: LAVORI URGENTI NEI CIMITERI DI RAGUSA CENTRO E IBLA PER LA
SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'**

**AL DIRIGENTE DEL
SETTORE X
SEDE**

VERBALE DI CONSTATAZIONE

PREMESSO CHE

-A seguito delle varie segnalazioni pervenute allo scrivente in merito alla fruibilità di alcuni siti all'interno dei cimiteri del Capoluogo, sono stati eseguiti diversi sopralluoghi che hanno evidenziato quanto segue:

COLOMBARIO CIMITERO CENTRALE

La pavimentazione costituita da mattonelle in lastre di marmo Botticino durante le piogge a causa dell'infiltrazione delle acque meteoriche proveniente dall'esterno, diventa impraticabile a causa del mancato e regolare deflusso delle acque che ristagnano sulla superficie di calpestio. Ad aggravare ulteriormente questo stato di pericolo, si aggiunge che nel primo piano ci sono dei tratti di pavimentazione privi di rivestimento marmoreo, ragion per cui l'acqua percola trascinandosi calcinacci nel piano sottostante, con nocumento per la libera praticabilità.

COPERTURA DELLA CAMERA MORTUARIA

Frequentemente a causa della pioggia e della scarsa tenuta della copertura della camera mortuaria, l'acqua s'infiltra raggiungendo la pavimentazione che di fatto diviene impraticabile. Sovente invece si presenta il caso che l'acqua si deposita sulle bare che stazionano nell'attesa di essere inumate suscitando l'ira dei parenti dei defunti.

SCALE ESTERNE

La scala esterna che si diparte dalla Via S. Anna per raggiungere il Campo XXVIII dove sono allocati diversi manufatti funerari ha la struttura a vista in conglomerato cementizio.

A causa dello scarso soleggiamento, le pedate sono ricoperte perennemente dal muschio che pregiudica la praticabilità di chi si reca per far visita ai defunti. In più occasioni, lo scrivente ha assistito alla caduta di persone anziane le quali volevano citare per danni l'Amministrazione. Solo il convincimento e l'assicurazione dello scrivente che si sarebbe intervenuto celermente ha placato gli animi.

SMALTIMENTO ACQUE IN VIA S. CHIARA

A causa dell'inadeguata pendenza della sede stradale, l'acqua defluisce con difficoltà, in alcuni tratti ristagna infiltrandosi nel terreno dove sono stati edificati diverse costruzioni intaccandone il sedime di fondazione, mentre in altre si è infiltrata nei campi di inumazione.

SMALTIMENTO ACQUE COLOMBARIO RAGUSA IBLA

A causa dell'intasamento del pluviale incassato sulla muratura del retro prospetto, sovente l'acqua piovana non riesce a smaltirsi all'esterno. Questa anomalia, fa sì che alcuni tratti della pavimentazione diventano impraticabili con grave pregiudizio al camminamento.

CONSIDERATO CHE

Siamo nel periodo delle piogge, che al fine di limitare i danni ai manufatti edilizi e persone causate dall'acqua piovana necessita urgentemente intervenire con delle opere meglio descritte in seguito.

L'intervento manutentivo è finalizzato a limitare eventuale richieste d'indennizzo all'Amministrazione, dovute a cadute di persone anziane e non o per danni arrecati alle costruzioni.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

-In considerazione di quanto esposto sopra, si propongono i seguenti interventi:

1-COLOMBARIO CENTRALE

- a-Realizzazione di canali di scolo incassate nelle piazzole di sosta della rampa delle scale, munite di griglia in P.V.C d'ispezione.
- b-Ripristino di tratto di pavimentazione al piano 1° con piastrelle di marmo uguale nelle dimensioni e tonalità all'esistente, previa messa in opera di guaina asphaltica e ripristino del giunto.
- c-Messa in opera di soglie in lastre di marmo botticino da cm 2-3 nelle aperture dei piani 1 e 2
- d-Chiusura con infissi vetrati in alluminio preverniciato completi di vetro spessore 8-9 mm di alcuni varchi della rampa scala.

2-COPERTURA DELLA CAMERA MORTUARIA

- a-Rimozione del manto di tegolato a coppi
- b-Verifica della struttura della volta
- c-Sistemazione di materiale impermeabilizzante
- d-Risistemazione del manto di tegolato con eventuale reintegro delle tegole rotte e/o inservibili.

3-SCALE ESTERNE

- a-Regolarizzazione delle altezze dei gradini
- b-Rivestimento delle alzate e pedate con piastrelle di marmo tipo pietra di Comiso e/o similare bocciardato ed antiscivolo.
- c-Risistemazione dello scarico dell'acqua della fontanella
- d-Regolarizzazione delle alzate delle scale d'innesto dei viali alla rampa.

4-SMALTIMENTO ACQUE IN VIA S.CHIARA

- a-Rimozione della pavimentazione in piastrelle d'asfalto della strada.
- b-Messa in opera di armatura con barre di diametro 8mm disposti a maglia 20*20
- c-Realizzazione di massetto di pendenza in cls.


5-SMALTIMENTO ACQUE COLOMBARIO RAGUSA IBLA

- a-Realizzazione di ponteggio con profili metallici per un'altezza di mt 11 circa
- b-Realizzazione di pluviale esterno con tubazione in PVC da 100 mm
- c-Immissione degli scarichi delle fontanelle nella colonna del pluviale.

Si specifica inoltre che, salvo imprevisti, l'ammontare della spesa necessaria alla esecuzione dei lavori indispensabili può essere quantificata in via presuntiva a € 25.000,00 I.V.A. compresa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.Ing.Rosso Francesco)



n° 3 Facciate



C I T T A' D I R A G U S A
SETTORE X
AMBIENTE-ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE

Ragusa, 16/12/08 prot.2760

OGGETTO: LAVORI URGENTI NEI CIMITERI DI RAGUSA CENTRO E IBLA PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

VERBALE DI SOMMA URGENZA

PREMESSO CHE

-A seguito delle varie segnalazioni pervenute allo scrivente in merito alla fruibilità di alcuni siti all'interno dei cimiteri del Capoluogo, sono stati eseguiti diversi sopralluoghi che hanno evidenziato quanto segue:

COLOMBARIO CIMITERO CENTRALE

La pavimentazione costituita da mattonelle in lastre di marmo Botticino durante le piogge a causa dell'infiltrazione delle acque meteoriche proveniente dall'esterno, diventa impraticabile a causa del mancato e regolare deflusso delle acque che ristagnano sulla superficie di calpestio. Ad aggravare ulteriormente questo stato di pericolo, si aggiunge che nel primo piano ci sono dei tratti di pavimentazione privi di rivestimento marmoreo, ragion per cui l'acqua percola trascinandosi calcinacci nel piano sottostante, con nocumento per la libera praticabilità.

COPERTURA DELLA CAMERA MORTUARIA

Frequentemente a causa della pioggia e della scarsa tenuta della copertura della camera mortuaria, l'acqua s'infiltra raggiungendo la pavimentazione che di fatto diviene impraticabile. Sovente invece si presenta il caso che l'acqua si deposita sulle bare che stazionano nell'attesa di essere inumate suscitando l'ira dei parenti dei defunti.

SCALE ESTERNE

La scala esterna che si diparte dalla Via S. Anna per raggiungere il Campo XXVIII dove sono allocati diversi manufatti funerari ha la struttura a vista in conglomerato cementizio.

A causa dello scarso soleggiamento, le pedate sono ricoperte perennemente dal muschio che pregiudica la praticabilità di chi si reca per far visita ai defunti. In più occasioni, lo scrivente ha assistito alla caduta di persone anziane le quali volevano citare per danni l'Amministrazione. Solo il convincimento e l'assicurazione dello scrivente che si sarebbe intervenuto celermente ha placato gli animi.

SMALTIMENTO ACQUE IN VIA S. CHIARA

A causa dell'inadeguata pendenza della sede stradale, l'acqua defluisce con difficoltà, in alcuni tratti ristagna infiltrandosi nel terreno dove sono stati edificati diverse costruzioni intaccandone il sedime di fondazione, mentre in altre si è infiltrata nei campi di inumazione.

SMALTIMENTO ACQUE COLOMBARIO RAGUSA IBLA

A causa dell'intasamento del pluviale incassato sulla muratura del retro prospetto, sovente l'acqua piovana non riesce a smaltirsi all'esterno. Questa anomalia, fa sì che alcuni tratti della pavimentazione diventano impraticabili con grave pregiudizio al camminamento.

CONSIDERATO CHE

Siamo nel periodo delle piogge, che al fine di limitare i danni ai manufatti edilizi e persone causate dall'acqua piovana necessita urgentemente intervenire con delle opere meglio descritte in seguito.

L'intervento manutentivo è finalizzato a limitare eventuale richieste d'indennizzo all'Amministrazione dovute a cadute di persone anziane e non o per danni arrecati alle costruzioni.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

-Si ritiene pertanto che ogni ulteriore indugio potrebbe costituire un inaccettabile rischio per l'incolumità fisica per l'utenza che si reca a visitare i propri defunti nella zona oggetto di pericolo.

-Si rappresenta altresì, che i termini previsti per le procedure a perte, ristrette o per le procedure negoziate con previa indizione di gara non possono essere rispettate, per cui ai sensi dell'art. 221 lettera d) del D.lgs 12/04/06 n. 163, si ritiene di dover eseguire tutti gli interventi strettamente necessari ad impedire ogni possibile pericolo per la pubblica incolumità procedendo alla scelta della ditta che dovrà effettuare gli interventi con procedura negoziata senza previa indizione di gara.

Atteso che la Ditta **LA CARRUBA GUIDO**, ha in corso di realizzazione nei cimiteri i lavori di manutenzione straordinaria affidati a seguito di

espletamento di gara a Cottimo Appalto di cui alla D.D. n.3241 del 31/12/07 da effettuare con il ribasso del 19,416%, e che la stessa si è dichiarata immediatamente disponibile all'esecuzione dei lavori tesi alla eliminazione delle cause di pericolo e comunque che saranno ordinati dalla D.L., che comportano una spesa presuntiva al netto del ribasso del ribasso del 19,416% di € 22.727,00 oltre € 2.273,00 per IVA al 10%

Si autorizza in somma urgenza la esecuzione degli interventi conformemente alla normativa vigente utilizzando l'Impresa **LA CARRUBA GUIDO** già operante all'interno dello stesso cimitero.

Si Ordina all'Impresa l'immediato inizio dei lavori

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Letica Giulio)

