



Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Sett VIII  
Reg. A Pbo  
il 24.04.2012  
Il Resp. del servizio  
L'Istruttore Direttivo  
Dott.ssa Rolanda Minniti  
*Giulio Lettica*

## **CITTÀ DI RAGUSA**

### **SETTORE VIII**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Annotata al Registro Generale In data <u>23.04.2012</u> N. <u>631</u>	<b>OGGETTO:</b> Riparazione in somma urgenza di moto riduttore nastro estrattore sgrigliati pretrattamento depuratore acque reflue di Marina di Ragusa di C/da Palazzo. <i>Intervento in danno alla Ditta Cogesi Srl. Importo €. 968,00 IVA compresa.</i>
N. <u>128</u> Settore VIII° Data 02/04/2012	

### **DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI**

**SOMME GIA' IMPEGNATE PER LA GESTIONE  
L'INTERVENTO NON COMPORTA IMPEGNO DI ULTERIORI SOMME**

**IL RAGIONIERE**

---

L'anno duemiladodici, il giorno due del mese di Aprile, nell'ufficio del Settore VIII, il Dirigente Ing. Giulio Lettica ha adottato la seguente determinazione:

### **Premesso che**

- In data 26/03/2012, il personale addetto alla gestione del depuratore acque reflue di Marina di Ragusa sito in C/da Palazzo ha comunicato la presenza di un guasto al motoriduttore di azionamento del nastro estrattore della sgrigliatura fine, con conseguente distacco del relativo termico di alimentazione.
- A seguito di sopralluogo, accertato l'anomalo funzionamento del motoriduttore, è stato disposto l'intervento urgente della ditta Distefano Costruzioni di Emiliano Distefano con sede a Ragusa C/da Tre Casuzze, che munita delle apposite attrezzature e di mezzo con gruetta ha provveduto a smontare il motoriduttore e i supporti del nastro trasportatore e al trasporto in officina.
- Smontato il riduttore lo stesso è stato trovato completamente privo di olio lubrificante, pertanto il suo funzionamento a secco ha determinato il logorio anomalo dei cuscinetti.

### **Vista**

- l'estrema urgenza di procedere alla riparazione della sgrigliatura fine per evitare il trascinamento di particelle grossolane nelle acque trattate, è stato disposto la riparazione del riduttore che ha comportato la sostituzione dei cuscinetti dello stesso, del motore elettrico e dei supporti del nastro trasportatore degli sgrigliati, per un importo complessivo di € 968,00 IVA compresa.

### **Considerato che**

- la responsabilità del guasto fa capo esclusivamente al gestore che non ha provveduto alle ordinarie manutenzioni (controllo del livello d'olio, rabbocchi, ingrassaggio dei supporti ed altro), l'intervento di riparazione urgente ed il relativo costo di € 968,00, ritenuto congruo perché comprendente lo smontaggio, la sostituzione dei cuscinetti del riduttore e del motore elettrico, e dei supporti del nastro trasportatore, il rimontaggio con sostituzione delle tenute e il rifornimento d'olio e montaggio in sito con prova di funzionamento, è da addebitare alla Ditta Cogesi S.r.l. che di fatto conduce la gestione del depuratore.

**Visto** l'art. 53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con Delibera Consiliare n° 64 del 30/10/97 e ss. mm. e ii.;

**Visto** il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

**Visto** il D. Lvo 29/93 e ss. mm. e ii.;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito;


### **DETERMINA**


1. L'approvazione del provvedimento di somma urgenza per i lavori di riparazione del motoriduttore estrazione sgrigliatura fine del pretrattamento del depuratore di Marina di Ragusa, in danno alla Ditta Cogesi S.r.l. per un importo complessivo di € 968,00 IVA compresa;
2. Affidare alla Ditta Distefano Costruzioni di Emiliano Distefano con sede a Ragusa in C/da Tre Casuzze, che si è resa immediatamente disponibile, l'incarico di eseguire la


riparazione del motoriduttore e il rimontaggio presso il depuratore, alle condizioni economiche sopra esposte;


3. Dare atto che il provvedimento non comporta ulteriore impegno di spesa in quanto si farà fronte ai relativi costi utilizzando la maggiore somma per gli oneri di gestione biennale del depuratore, già impegnata con D.D. n. 1609 del 19/07/2010 al Cap. 1768 - Bil. 2011 - Tit. 01 - Funz. 09 - Serv. 04 - Int. 02 - Imp.Pl. n. 1974/11);
4. Trasmettere copia del provvedimento alla Ditta Cogesi S.r.l. con sede in Via G. Gentile, 10 - 91022 Castelvetro (TP).

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**(Dr. Ing. Giulio Lettica)**

  
Il Dirigente del Settore  
Ragusa, li

Visto   
Il Segretario Generale

Per presa visione:  
Il Capo di Gabinetto  
Ragusa, li 

Il Sindaco 



## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi, dell'art. 151, 4° comma del TUEL.

Ragusa \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DI  
RAGIONERIA**

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 30 APR. 2012

**IL MESSO COMUNALE**  
**IL MESSO NOTIFICATORE**  
*Linzitto Giorgio*

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 30 APR. 2012 al 07 MAG. 2012

Ragusa 08 MAG. 2012

**IL MESSO COMUNALE**

---