



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. VIII

Reg. Albo

il 09-08-2012

Il Resp. del servizio
L'Ingegnere Amministrativo
(M. Scibano)



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VIII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>08.08.2012</u>	OGGETTO: Lavori di Somma Urgenza per fornitura in opera della catena grigliatura grossolana pretrattamento impianto depurazione acque reflue di Marina di Ragusa sito in C/da Palazzo. Importo €. 3.550,00 oltre IVA
N. <u>1395</u>	
N. <u>276</u> Settore VIII	
Data <u>01/08/2012</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2012

Tit. 1 FUNZ. 09 SERV. 04 INTERV. 03 CAP. 1769 IMP. 977 112

IL RAGIONIERE



L'anno duemiladodici, il giorno Uno del mese di Agosto, nell'ufficio del Settore VIII, il Dirigente Ing. Giulio Lettica su proposta dell'Ing. Giuseppe Piccitto, Funzionario Responsabile del Servizio Depurazione, ha adottato la seguente determinazione

Premesso che:

- In data 27 luglio 2012, è stata segnalata dal capo operaio dell'impianto di depurazione acque reflue di Marina di Ragusa sito in C/da Palazzo, un guasto alla grigliatura grossolana del pretrattamento acque;
- In data 30 luglio 2012 si è accertato la rottura di una delle catene di trascinamento dei pettini di pulizia della grigliatura;
- Al fine di tutelare l'ambiente e salvaguardare la salute pubblica, si rendeva necessario intervenire urgentemente alla sostituzione della catena, rendendosi necessario la sostituzione in entrambi i lati della grigliatura.

Atteso che:

- A tal fine è stata contattata la Ditta Distefano Costruzioni di Emiliano Distefano S.n.c. che disponendo di idonea attrezzatura e di mezzo munito di gru è in grado di procedere in tempi rapidi alla fornitura della catena e al ripristino della grigliatura;
- La Ditta si è resa immediatamente disponibile ad eseguire i lavori, comprendenti la fornitura in opera della catena in acciaio zincato, nonché la posa in opera, la regolazione dei pettini e delle catene di trascinamento, la revisione dei supporti delle ruote dentate di trascinamento e quanto altro necessita per l'opera finita a regola d'arte;
- Si è effettuato sopralluogo, stabilendo il tipo e le modalità di intervento da effettuare immediatamente;

Vista la relazione dell'Ufficio del 30/07/2012 da cui risulta l'estrema necessità di riparare il guasto riscontrato al fine di ripristinare l'efficienza dell'impianto e dello stato dei luoghi;

Visto che l'importo dell'intervento è stato concordato preventivamente in €. 3.550,00 oltre IVA come riportato nel verbale di Sopralluogo del 30/07/2012;

Visto l'art. 53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con Delibera Consiliare n° 64 del 30/10/97 e ss. mm. e ii.;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- L'approvazione dei lavori di somma urgenza per la fornitura in opera delle catene di trascinamento dei pettini di pulizia della grigliatura grossolana in acciaio zincato, la posa in opera delle stesse, la revisione delle ruote dentate di trascinamento, la sistemazione e regolazione dei pettini e delle catene, compreso l'onere della gru, della bulloneria e quanto altro necessario per consegnare l'opera finita a perfetta regola d'arte, presso l'impianto di depurazione di Marina di Ragusa in C/da Palazzo per un importo complessivo di €. 3.550,00 oltre IVA;
- Affidare, alla Ditta Distefano Costruzioni di Emiliano Distefano S.n.c. con sede a Ragusa in C/da Tre Casuzze s.n. che si è resa immediatamente disponibile, i lavori di che trattasi, alle condizioni economiche di cui alla relazione allegata;
- Di imputare la somma complessiva di €. 4.295.50 IVA compresa al Titolo 1, Funzione 09, Servizio 04, Intervento 03, Cap. 1769, Imp. 977/12, Bilancio 2012.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Ing. Giulio Lettica)

Allegati Parte Integrante:

1. Verbale di sopralluogo del 30/07/2012;



Il Dirigente del I Settore
Ragusa, li

Visto V.

Il Segretario Generale

Per presa visione:

Il Capo di Gabinetto
Ragusa, li


Il Sindaco

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del TUEL.

Ragusa 03.08.2012

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 16 AGO. 2012


IL MESSO COMUNALE

~~IL MESSO NOTIFICATORE~~
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 16 AGO 2012 al 23 AGO 2012

Ragusa 24 AGO. 2012

IL MESSO COMUNALE



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1395 del 08.08.2012

SETTORE VIII - AMBIENTE, ENERGIA, PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – SOTTOSERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE
Via Mario Spadola 56 - Tel. 0932 676429 – Fax 0932 676438
E-mail g.piccitto@comune.ragusa.it

VERBALE DI SOPRALLUOGO

ALL'ASSESSORE ALL'AMBIENTE
AL DIRIGENTE CAPO SETTORE VIII°
LORO SEDI

In data 27 luglio 2012, il capo operaio dell'impianto di depurazione acque reflue di Marina di Ragusa sito in C/da Palazzo, segnalava un guasto alla grigliatura grossolana del pretrattamento dell'impianto di depurazione acque reflue di Marina di Ragusa sito in C/da Palazzo.


In data 30 luglio 2012, si effettuava sopralluogo presso l'impianto di depurazione di C/da Palazzo, rilevando che una delle catene di trascinamento dei pettini di pulizia della grigliatura grossolana era rotta, per cui la macchina non era funzionante e la pulizia della griglia veniva effettuata manualmente.

Per procedere all'accertamento è stato disposto lo svuotamento del pozzetto ove è allocata la griglia grossolana, ed interpellata la ditta Distefano Costruzioni di Emiliano Distefano S.n.c., specializzata in carpenteria metallica, venivano rilevate le caratteristiche tecniche della catena di azionamento dei pettini, per dar corso all'indagine di mercato per l'acquisto di una nuova catena, che ovviamente dovrà essere sostituita su entrambi i lati, dando mandato per tale operazione alla citata ditta, atteso che la stessa, reperita la catena, era in grado di procedere con urgenza alla riparazione e al ripristino della piena funzionalità dell'impianto.

Per tali lavori è stato concordato un prezzo complessivo di € 3.550,00 oltre IVA, comprendente la fornitura della nuova catena in acciaio zincato e di grasso protettivo, lo svuotamento del pozzetto e la pulizia e disinfezione della griglia, la posa in opera della catena, la sistemazione e regolazione dei pettini e delle catene di trascinamento, compreso l'onere della gru, della bulloneria, e della revisione dei supporti delle ruote dentate di trascinamento della catena e quanto altro necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Tutto ciò premesso si propone per l'autorizzazione in somma urgenza di tali lavori da affidare alla Ditta Distefano Costruzioni di Emiliano Distefano S.n.c., alle condizioni economiche concordate e ritenute congrue in relazione alla tipologia di intervento e dei materiali e attrezzature da utilizzare.

IL FUNZIONARIO
Ing. Giuseppe Piccitto



*Si autorizza
l'intervento in
somma urgenza
30/7/2012
ffm*