

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: 204 VI

Il 13-09-13

Il Resp. del servizio
L'Istruttore direttivo
(Data e ora in Minuti)



CITTA' DI RAGUSA RAGIONE
L 5 SET 2013
ARRIV

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>13-09-13</u> N. <u>1211</u>	OGGETTO: Affidamento riparazione gruppo elettrogeno a servizio del sollevamento acque reflue Marina di Ragusa. Importo €. <u>1.530,05</u> IVA compresa.
N. 237 Settore VI° Data <u>03/09/13</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2013

Tit. 01 FUNZ. 09 SERV. 04 INTERV. 03 CAP. 1769 IMP. 218 /13

IL RAGIONIERE

L'anno duemilatredici, il giorno Tre del mese di Settembre, nell'ufficio del Settore VI°, il Dirigente Ing. Giulio Lettica ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che

L'impianto di sollevamento acque reflue di Marina di Ragusa è dotato di un gruppo elettrogeno al fine di garantire il funzionamento dell'impianto anche durante le emergenze elettriche.

Tale gruppo elettrogeno, anche quando non in funzione, viene saltuariamente avviato per verificarne la funzionalità.

Considerato che

- In data 09/08/13 la Sea S.p.a. società che attualmente gestisce l'impianto di depurazione di Marina di Ragusa ha comunicato che, durante le verifiche di funzionamento del gruppo elettrogeno non è stato possibile avviarlo;
- È stato richiesto l'intervento immediato della ditta Nuova Avir Service S.r.l. per la ricerca del guasto e la conseguente riparazione, dandone mandato senza preventivo, considerato che non si era a conoscenza della tipologia del guasto;
- A seguito delle verifiche effettuate è stata individuata una avaria a carico di un iniettore del gasolio nel motore;

Vista

- L'estrema urgenza di assicurare la funzionalità e la sicurezza dell'impianto, a maggior ragione nel periodo estivo, per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, si è proceduto urgentemente all'affidamento della fornitura di che trattasi.

Preso Atto che

- La ditta Nuova Avir Service S.r.l., Zona Industriale III^a Fase, 97100 Ragusa, si è resa immediatamente disponibile ad effettuare la riparazione del guasto verificatosi sul motore del gruppo elettrogeno, fornendo una stima per un costo complessivo di € 1.264,50 oltre IVA;
- Fra le ditte cui è possibile affidare tale fornitura, Nuova Avir Service è sicuramente la più idonea in quanto è in grado di assicurare la fornitura del ricambio guasto sulla macchina in questione;

Atteso che l'art. 3 comma 2 del Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori e per la costituzione e tenuta dell'elenco degli operatori economici di cui alla delibera di C.C. n. 66 del 08/11/2007 in vigore dal 15/12/2007, prevede il ricorso alla procedura di spesa per l'affidamento di lavori e forniture in economia;

Atteso, che l'art. 8 comma 5 del medesimo Regolamento consente di prescindere dalla richiesta di più preventivi quando l'importo presunto dei lavori è inferiore a € 5.000,00 e nel caso di estrema urgenza come nella fattispecie oggetto della presente, si può prescindere anche dall'effettuazione dell'indagine di mercato;

Accertato che l'importo della fornitura ammonta a € 1.264,50 oltre IVA, ed è quindi rientrante nei limiti di € 5.000,00 oltre IVA di cui al predetto Regolamento, si ritiene necessario procedere all'adozione di apposito atto per affidare l'incarico dei lavori di che trattasi.

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti indicata nell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria;

Visto l'art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. Conferire, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori e per la costituzione e tenuta dell'elenco degli operatori economici di cui alla delibera di C.C. n. 66 del 08/11/2007, alla Ditta Nuova Avir Service S.r.l., Zona Industriale III^ Fase, 97100 Ragusa, l'incarico di effettuare la riparazione e la fornitura dei ricambi per il ripristino del gruppo elettrogeno installato presso il sollevamento acque reflue di Marina di Ragusa, per l'importo complessivo di riparazione e fornitura ricambi di € 1.264,50, oltre IVA al 21%;
2. Impegnare la spesa complessiva di € 1.530,05 al Tit. 01, Funz. 09, Serv. 04, Interv. 03, Cap. 1769, (Imp. 818 /13) dando atto che la presente somma rientra nei limiti dei dodicesimi dello stanziamento previsto nell'ultimo bilancio assestato.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dr. Ing. Giulio Lettica)



Allegati Parte Integrante:

Comunicazione Ditta Sea S.p.a.

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del TUEL.

Ragusa 12.09.2013

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 17 SET. 2013

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO AUTENTICATORE

(Salvatore Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 17 SET. 2013 al 24 SET. 2013

Ragusa 25 SET. 2013

IL MESSO COMUNALE

SEA spa

SEDE

38121 TRENTO

T. (+39) 0461 433433

F. (+39) 0461 433444

www.grupposea.net - info@grupposea.net

ALTRI UFFICI

BOLZANO

CAGLIARI

MILANO

VERONA



WV
CITTA' DI RAGUSA

27 AGO 2013

PROT. N° 66049

CAT. 10 CLAS. 3 FASC.

n° 1 Jaccato
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1211 del 13-09-13

Alla c.a. COMUNE DI RAGUSA

SETTORE 8

ING G. PICCITTO

TEL.: 0932.676426

VIA M. SPADOLA, 56

prot. 1609.13.CB.P

OGGETTO: DEPURATORE COMUNALE DI RAGUSA C.DA PALAZZO COMUNICAZIONE.

Con la presente si comunica che in mattinata durante una verifica sul funzionamento del gruppo elettrogeno non è stato possibile avviare il motore; è stato richiesto pertanto, immediatamente, l'intervento alla ditta Floridia per il ripristino.

La squadra d'intervento dopo alcuni tentativi ha individuato una avaria alla centralina d'avviamento che ha prodotto la mancata accensione del motore.

Tanto si comunica per i provvedimenti urgenti da mettere in atto.

Si porgono distinti saluti.

Ragusa li 09-08-2013

IL DIRETTORE TECNICO

Dott. Chim. Biagio Castronovo