



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE VIII

Corpo di Polizia Municipale

Via M. Spadola n° 56 – 97100 Ragusa Tel. 0932 – 676771 Fax 0932 248826
U.O. Incidentistica

Al Signor Comandante della Polizia Municipale di Ragusa

Oggetto: Danneggiamento di un autovettura a seguito del cedimento di una grata in via Psaumida-Solunto.

I sottoscritti Isp.C. Molè Giuseppe, Isp. Sulsenti Luigi e Ass.C. Cirasa Massimo comandati in servizio in data 11.06.2020 con orario 14:40-20:30, relazionano quanto segue:

alle ore 19,35 circa su richiesta della sala operativa del Comando di P.M., si recavano in via Psaumida intersezione via Solunto dove era stata segnalato il danneggiamento di un autovettura a seguito dello sprofondamento sulla sede stradale di una grata per le acque bianche.

Sul posto, gli scriventi, trovavano la signora Tumino Iolanda, meglio generalizzata in atti del prontuario incidente n. 107/2020, che si qualificava quale conducente dell'autovettura Toyota Yaris (Veicolo "A") targata **BP584 EF**.

La signora Tumino Iolanda, riferiva che alle ore 18,55 circa, transitando a bordo della suddetta vettura su via Psaumida in direzione via Solunto, superato lo spartitraffico ivi insistente, durante la manovra di volta a sinistra in direzione via Paestum, a causa del cedimento di un tombino per lo scolo delle acque, arrestava la sua marcia incastrandosi lì dove avveniva il cedimento della grata posizionata a copertura del canale di scolo acque piovane.

Gli scriventi, accertavano, che alcune delle grate in ferro poste a copertura di detto canale di scolo di acque bianche, si erano spostate dalla sede originaria, causando l'inconveniente segnalato dalla signora Tumino.

Veniva altresì attivata la reperibilità dell'ufficio tecnico Comunale, alle ore 19.40 sul posto interveniva il Geom. Portelli Danilo per assicurare la messa in sicurezza dei luoghi, mentre l'autovettura, rimasta danneggiata, veniva portata via da un carro attrezzi.

Gli scriventi, pertanto redigevano il prontuario per la rilevazione di incidente stradale, dove sono raccolti i dati del veicolo danneggiato i danni riportati dallo stesso, i dati del proprietario e le dichiarazioni rese dalla signora Tumino Iolanda, dichiaratasi conducente dell'autovettura danneggiata.

Si allegano n.7 foto dello stato dei luoghi.

Tanto si doveva per Sua conoscenza

Ragusa 18 giugno 2020

Gli scriventi