

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmesso: Sez. VI
III - Sez. V. Trasf. APB
il 19.06.2015
Il Rappresentante del servizio
L'Intestazione Direttiva
(Dott. Michele Scarpulla)



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale
In data 19.06.2015

N.

1234

N.

167 Settore VI

Data 08/06/2015

**OGGETTO: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE
DELLA SOMMA DI € 963,83 IVA COMPRESA
ALLA SIG.RA C. A PER
RISARCIMENTO DANNI.**

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

Bilancio	Capitolo.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno
2015	1783.1	09	04	05	921 /2015

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaquindici, il giorno otto (08) del mese di Giugno,
nell'ufficio del settore VI il Dirigente Ing. Michele SCARPULLA ha
adottato la seguente determinazione:

- VISTA l'istanza del 11/03/2015 assunta al protocollo di questo Comune al n. 20585 il 13/03/2015 con la quale la Sig.ra C _____ Ar _____ ha chiesto il risarcimento dei danni occorsi alla propria autovettura "YUNDAI I20" targata _____ in quanto in data 02/03/2015 alle ore 15.00 circa, percorrendo la Via Mariannina SCHININA e accingendosi a svoltare in direzione di G. MAZZA incappava in una grata per la raccolta delle acque piovane che nel contempo essendo posizionata fuori sede, danneggiava il paraurti anteriore con il conseguente danneggiamento del copri radiatore e diverse altre parti meccaniche della parte sottostante il motore.

- PRESO ATTO della effettiva situazione dei luoghi così come attestato nel prontuario n.58/2015 redatto dagli agenti di Polizia Municipale;

- CONSIDERATO che le spese sostenute dalla Sig.ra C _____ Ar _____ per la riparazione dei danni subiti alla propria autovettura ammonta complessivamente a €. 963,83 IVA compresa come dai preventivi a seguito elencati:

- AUTOFFICINA GIANNEMAN per €. 134,20 IVA compresa;
- COMMERCIALE CAR COMPANY (pezzi di ricambio) per €. 402,63 IVA compresa;
- AUTOCARROZZERIA ANGELO CHESSARI per €. 427,00 IVA compresa;

- TENUTO CONTO che lo scrivente ufficio non dispone di professionalità specifiche atte alla valutazione dei danni su autovetture e che conseguentemente non si può far altro che prendere atto degli importi riportati nei suddetti preventivi che ammontano ad un totale di €. 963,83 IVA compresa;

- Visto l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;

- Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;

- Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali.

DETERMINA

1. Approvare e liquidare in favore della Sig.ra C _____ Ar _____ a totale soddisfazione dei danni subiti ed espressi in premessa la somma di €. 963,83 IVA compresa;
2. Imputare il superiore importo di €. 963,83 IVA compresa al Cap. 1783.1 Funz. 09 Serv.04 – Int. 05 – Bil.2015 – Imp. 921/2015;
3. Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della Sig.ra C _____ Ar _____;
4. Dare mandato agli uffici competenti, ai termini del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il provvedimento nel link << Amministrazione Trasparente >> sezione Provvedimenti e

sottosezione – Provvedimenti Dirigenziali – del sito istituzionale di questo Ente;

Allegati – Parte Integrante:

1) ISTANZA RISARCITORIA

2) LIBRETTO ISTRUTTORIO P.M.

3) COPIA PREVENTIVI

IL FUNZIONARIO CAPO SERVIZIO

(Ing. Giuseppe PICCITTO)




IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI

(Ing. Michele SCARPULLA)



Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria, Affari Generali,



IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI

(Ing. Michele SCARPULLA)



**SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi degli artt. 147 - bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa *16/6/2015*

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa.....**2.3.6.10.2015**

Il MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licita Giovanni)

*Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal....**2.3.6.10.2015**.... al.....**3.0.6.10.2015***

Ragusa.....**0.1.10.6.2015**

IL MESSO COMUNALE

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1234 del 19.06.2015

fcu VI

CITTÀ DI RAGUSA	
13 MAR. 2015	
PROT. N.	20585
CAT.	5 CLASS. 1 FASC.

Sig. Pria A
10/03/015
f

COMUNE DI RAGUSA
Corso Italia, 72

OGGETTO: RICHIESTA DI RISARCIMENTO, SINISTRO del 02/03/2015 ore 15,00 - Via M SCHININA'
ang. Via G.MAZZA.

La sottoscritta Cà A., nata a Gela il , residente a Ragusa in
- (tel.), proprietaria dell'autovettura YUNDAI I20, targata
- chiede alla SV risarcimento dei danni patiti dalla suddetta autovettura, a seguito di un
sinistro occorso in data 02/03/2015 alle ore 15,00.

In tale data, con l'autovettura di mia proprietà e condotta da me medesima, percorrendo
via Mariannina Schinina mi accingevo a svolta a sinistra in via G. Mazza.

Passando con la ruota destra sopra una grata per la raccolta delle acque reflue, questa
usciva fuori dal binario andando a colpire l'autovettura suddetta, provocando la rottura del
paraurti anteriore, frantumando il copri radiatore ed altri componenti sotto l'auto, ed andando a
colpire la coppa dell'olio procurandole un'ammaccatura non indifferente.


Allego fatture del carrozziere (manodopera: € 427,00 + pezzi di ricambio: € 402,63, per un
totale di € 829,63 IVA compresa) e del meccanico (€ 60,00 coppa olio motore + € 50,00 di
manodopera, per un totale di € 134,20 IVA compresa). Per cui l'ammontare del risarcimento
richiesto è di € 963,83.

Il sinistro è stato rilevato dai VV.UU. e dal testimone sig. Cr. G
Si rimane in attesa di ricevere un Vs. riscontro.

Ragusa, 11/03/2015

In Fede

() A



**AUTOPARCO
GIANNEMAN**

di Cascone & Distefano s.n.c.
Zona artigianale C.da Mugno lotto 21 Strada 3^a
Tel. E fax 0932252300 P. IVA: 00866660889

97100 RAGUSA

RAGUSA, li 05-03-2015

SPETT. C

OGGETTO PREVENTIVO COSTO RICAMBI MANODOPERA
PER RIPRISTINO HYUNDAI I 20
TARGATA

CODICE	DESCRIZIONE	Q.	IMPORTO
2551003010	COPPA OLIO MOTORE	1	60,00
	MANODOPERA OCCORRENTE		50,00

TOT. ESCL. IVA 110
IVA 22% 24,32
TOT. EURO 134,2



SUCCORSO STRADALE

Via Madrili, 4 - 97100 RAGUSA
Fax e Tel. 0932 643118 - Cell 328 6233921
E-mail: angelo.chessariu@gmail.com

TIPO DI DOCUMENTO

PREVENTIVO DI SPESA

MODELLO: HYUNDAI I20 **TARGA:**

**SOSTITUZIONE RICAMBI
ALLINEAMENTO
MATERIALE DI CONSUMO
VERNICIATURA**

IMPORTO € 350,00
IVA € 77,00
TOTALE € 427,00

TOTALE PREVENTIVO € 427,00

Ordine Microcat LIVE

03/03/2015

Dettagli concessionaria		Dati cliente		Dettagli dell'ordine	
Nome e cognome	COMMERCIALE CAR COMPANY S.r.l. - 4557H	Nome cliente	CAR GROUP	Nome cliente	CAR GROUP
N. di telefono	+39 0931 65178	N. di telefono		Numero ordine	
E-mail	francescohyundai@gmail.com	N. di fax		Numero di account	
Numero di account	90074124	Nome del contatto		Tipo di ordine	Fattura
Indirizzo	Via Elorina 51 Siracusa IT	E-mail		N. di telefono	
Indirizzo		N. di fax		N. di fax	
Indirizzo		Nome del contatto		E-mail	
Indirizzo		Indirizzo		Indirizzo	
Elenco ordini					
Velocità		Nome del Ricambio	Numero	Quant.	Prezzo al dettaglio
I20 08 (INDIA PLANT-EUR) (2008-), V.I.N.: MALBA51BAAM155518, Data di costruzione: 13/03/2010	PANEL - UNDER COVER, RH		29120-1J000	1	€ 12,83
I20 08 (INDIA PLANT-EUR) (2008-), V.I.N.: MALBA51BAAM155518, Data di costruzione: 13/03/2010	INSULATOR - RADIATOR MOUNTING, UPPER		25388-1J000	4	€ 3,60
I20 08 (INDIA PLANT-EUR) (2008-), V.I.N.: MALBA51BAAM155518, Data di costruzione: 13/03/2010	LABEL		25388-2E000	1	€ 0,48
I20 08 (INDIA PLANT-EUR) (2008-), V.I.N.: MALBA51BAAM155518, Data di costruzione: 13/03/2010	SHROUD - RADIATOR		25350-1J050	1	€ 48,92
I20 08 (INDIA PLANT-EUR) (2008-), V.I.N.: MALBA51BAAM155518, Data di costruzione: 13/03/2010	COVER ASSY - FRONT BUMPER		86510-1J010	1	€ 270,22
I20 08 (INDIA PLANT-EUR) (2008-), V.I.N.: MALBA51BAAM155518, Data di costruzione: 13/03/2010	LIP ASSY - FRONT BUMPER		86590-1J000	1	€ 14,00
ACCENT/PONY 95 (1995-1999), V.I.N.: KMHVA31PWW25535, Data di costruzione: 13/03/1997	BELT - VALVE TIMING, [LINEA PRODOTTO 2: non utilizzata per l'installazione] in garanzia]		S2431-222010	1	€ 41,00

	Totale	€ 402,63
--	--------	----------



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

*Sul Ricordo
16/03/015
JF*

SETTORE IX

Corpo di Polizia Municipale

U.O. Incidentistica

Via M. Spadola n° 58 – 97100 Ragusa Tel. 0932 676750 Fax 0932 248826

Prot. n° 227 PM/Inc

Ragusa, 11.03.2015

SETTORE V
Decoro Urbano, manutenzione e gestione Infrastrutture

SETTORE VI
Ambiente, Energia, Verde Pubblico

SEDE

RILASCIO ATTI IS n° 58/15

Per Vs conoscenza e per gli opportuni provvedimenti, si trasmette copia del prontuario di rilevamento del sinistro stradale di cui all'oggetto, avvenuto il 02.03.2015 alle ore 14.55 circa a Ragusa in via M. Scinina + via Mazza.



L'Ufficiale di Polizia Giudiziaria
Commissario Ispettore Superiore
(Dr. Massimo Bettone)



CITTÀ DI RAGUSA

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

PRONTUARIO
PER LE RILEVAZIONI RELATIVE
AGLI
INCIDENTI STRADALI

INCIDENTE	- con solo danni a cose - con feriti - mortale	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
RILEVI	- planimetrici - fotografici	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

NR.	58
ANNO	2015



POLIZIA MUNICIPALE
— RAGUSA —

ORARI	dell'incidente	14,55
	della chiamata	15,00
	dell'intervento	15,30

ACCERTATORI

Cognome	Nome	Qualifica
NOTO	CORRADO	ASS. C.
TASCA	CONCEMURA	ASS. C.

A

Anno 20 15 mese MARZO giorno 2 ore 16 55 local Vie M. S. 41
PINÀ + VIA MATHA Comune di RATGUSA Prov. di RATGUSA

LOCALIZZAZIONE⁽¹⁾

Via o Piazza VIA M. SCHININA + Via G. MATHA 1,11 Sc. m.
Statale nr. _____ Km. _____ o corrisp nr. civico 182
Provinciale nr. _____ Km. _____ o corrisp nr. civico _____
Comunale nr. _____ Km. _____ o corrisp nr. civico _____

Centro Abitato: sì - no (2)

N. B. Negli incidenti che si verificano su intersezioni stradali, indicare anche l'altra strada _____

NATURA DELL'INCIDENTE⁽²⁾

- a) Tra i veicoli in marcia scontro frontale - laterale - tamponamento.
- b) Tra veicoli e pedone investimento di pedone.
- c) Veicolo in marcia che urta veicolo fermo ed altro ostacolo: urto con veicolo in fermata o in arresto - veicolo in sosta - ostacolo accidentale o fisso sulla carreggiata o ai margini - treno. **GRATA CADUTA**
- d) Veicolo in marcia che non urta veicolo o ostacolo sulla carreggiata ai margini: sfioruscita per sbarramento od altro infortunio per sola frenata improvvisa - infortunio per caduta da veicolo.

ENTITA' DEL TRAFFICO AL MOMENTO DELL'INCIDENTE⁽²⁾intenso - normale - scarsaCONDIZIONI DEL TEMPO⁽²⁾screno - nuvoloso - nebbia - pioggia o grandine - neve - vento forte.LIMITAZIONE VISIBILITA'⁽²⁾

mt. _____ causa nebbia - foschia - fumo - polvera o _____

PARTICOLARITA' DELLA STRADA⁽²⁾

Rettilineo - curva a visuale libera - curva senza visuale libera - dosso - strettoia - pendenza pericolosa - galleria - intersezione stradale segnalata - intersezione regolata con semaforo o vigile - semaforo funzionante a luce gialla interattivo - intersezione non segnalata - rotonda - passaggio a livello custodito
non custodito

Variazione altimetriche: in salita per i _____ veicoli _____

in discesa per i 1 veicoli APianeggiante

TIPO DI STRADA ⁽²⁾

- a) ad unico corso per andata: a1) a senso unico di marcia - a2) a doppio senso: con 2 corsie - a 3 corsie con alternanza di sorpasso - con 3 corsie senza alternanza di sorpasso - a 4 o più corsie - con marciapiede - senza marciapiede.
b) di due corsie separate: b1) da doppio striscia continua; b2) da sporti stradico rilevato.
Distanza del punto d'urto da eventuali passaggi pedonali mt. _____

PAVIMENTAZIONE ⁽²⁾

Asfaltata o bituminata - lastricata o acciottolata - sierata o inghiaiata - in conglomerato o cementizio - a fondo naturale - altro tipo di pavimentazione.

CONDIZIONI DELLA STRADA ⁽²⁾

Senza anomalie - con buche o avallamenti - in riparazione con cantiere regolarmente segnalato - in riparazione con cantiere irregolarmente segnalato - con altre anomalie. *CANTIERA CON GRATA HALFERNA*

STATO DEL FONDO STRADALE ⁽²⁾

asciutto - bagnato - ghiacciato - con neve.
Situazione levigata per (specificare) _____

ILLUMINAZIONE (2) (nelle ore notturne)

Buona - Insufficiente - Mancante

SEGNALETICA (1) interessante il campo del sinistro e riferita a ciascuno dei veicoli coinvolti.

- veicolo A: _____
- veicolo B: _____
- veicolo C: _____
- veicolo D: _____

VARIE (altre eventuali notizie riguardanti il quadro «A»)

(1) Trascrivere quanto interessa

(2) Sottolineare le voci corrispondenti al caso.

CONSEGUENZA IMMEDIATA AI VEICOLI⁽³⁾

A veicoli	B	C veicoli	D/str.
<input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/> Non danneggiato	<input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/> Danneggiato	<input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/> Ribaltato	<input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/> Incendiato	<input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>

POSIZIONE DEI VEICOLI A SEGUITO DELL'INCIDENTE⁽³⁾

A veicoli	B	C veicoli	D/sur.
<input checked="" type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/> a) <i>Rimasti sulla carreggiata</i>	<input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>
	b) <i>Etti ai margini della carreggiata</i> (sulla sede stradale):		
<input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/> Su banchina, marciapiede, ecc.	<input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/> Contro paracarro	<input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/> Contro albero	<input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/> Contro palo	<input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/> Contro muretto, parapetto, pilastro o spalla di Cavalcavia	<input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/> Contro guardrail	<input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>
	c) <i>Etti ai margini della carreggiata</i> (fuori la sede stradale):		
<input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/> Contro ostacolo fisso (albero, palo, ecc.)	<input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	9 <input type="checkbox"/> In scarpata o burrone	<input type="checkbox"/>	9 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	10 <input type="checkbox"/> In acqua (canale, torrente, fiume, mare, ecc.)	<input type="checkbox"/>	10 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	11 <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/>	11 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	d) <i>Etti sulla carreggiata opposta</i> (strada a due carreggiate):	<input type="checkbox"/>	12 <input type="checkbox"/>

(3) Contrassegnare i quadretti delle voci corrispondenti al caso.

CONTESTAZIONI DI EVENTUALI INFRAZIONI NON CONNESSE CON LA DINAMICA DEL SINISTRO

- Veicolo A
- Veicolo B
- Veicolo C
- Veicolo D
- Str.

N.B.: Per le infrazioni alle norme di comportamento o comunque connesse con la dinamica del sinistro, contestate dall'ufficio, vedi i quadri relativi ai singoli veicoli.

veic.

A

genero AVTOVETTURA marca HYUNDAI tipo I 20
 largo _____ telaio nr. _____
 portata ut. q.li _____ peso complessivo q.li _____
 posti nr. _____ colore carrozzeria GIGIA
 anno prima immatricolazione 2010 - REVISIAME REGOLARE

PROPRIET.

cognome DE nome _____
 nota a GELA (C) il _____ residente a
MAGGIA (16) via E. VILLOPA, 10 _____
 recapito telefonico _____

ASSIC.

Società AXA Agenzia 626264 08804
 nr. polizza Q 5863590 valida dal 29-10-14 al 29-04-15

CONDUCENTE

cognome L. SIESSO nome _____
 nota a _____ (_____) il _____ residente a _____
 _____ (_____) via _____
 tel. D prof. _____ munita patente nr. 1
 cat. B cil. da HGT il 07-11-1999 con validità fino a _____
OL-07-2019 con prescrizioni _____ C.A.P. tipo _____
 di _____ nr. _____ rilasc. II dall'Ufficio prov.le MCMTC

CONTROLLI TECNICI

carico trasportato (natura, disposiz. e peso) _____
 sistema frenante _____ dispos. acustici _____
 organi sterzo _____ frecce e stop _____ marcia inserita _____
 impianto illuminaz. _____ stato dei pneumatici _____
 chilometri percorsi (dal contachilometri) _____ velocità presunta (tratta dal disco)
 del cronotachigrafo per veicoli industriali _____

TRASPORTATI

cognome e nome	data nascita	residenza
----------------	--------------	-----------

<u>Co. - - - - -</u>	<u>Avtj.</u>	<u>v. - - - - -</u>
----------------------	--------------	---------------------

RISERVATO ALL'UFFICIO

compilazione formulare A B C

rilevamento infrazioni o norme di comportamento o comunque attinenti alla dinamica del sinistro



AVARIE

RIPORTATE DAI VEICOLI E DALLE COSE DA ESSI TRASPORTATE

Velcolo **A**

HYUNDAI i20 TE

- Deni alle perle sotto stante il veicolo che
puontificera

Velcolo **B**

G

**OSSERVAZIONI
delle parti interessate**

OGGETTO: Verbale di sommarie dichiarazioni rese da C.

A.

L'anno 20 15 il giorno 02 del mese MARZO, alle ore 15.45,
in località VIA P. VETRI + VIA H. Sciuola territorio di Rogusa,
innanzi a noi Uff. o Agente di P. G., appartenenti al Comando Polizia Urbana di Rogusa, è
presente il nominativo in oggetto, il quale in meriti all'incidente stradale in rilevamento,
spontaneamente dichiara:

PERCORSO VIA M. SANT'ANNA CON DIREZIONE E
DIREZIONE DI MARCIA VIA SANT'ANNA +
VIA MARZO FINITO ALL'INTERSEZIONE CON
SULLA ULTIMA VIA ED AVENDO INIZIATO
UNA VOLTA A SVOLTA A SINISTRA PER LA
G. HADDA ALI, HERONIRO VEDUTO UN FORTE
PALEONE PROVENIRE MIGLIA DANTE SOTTO
STANTE DELLA mia AUTO VETRINA -
PROVATA NEGLIE ALREI ERANO LA MARCA PER
CONFIDATE COSE ERSE SUCCESSO -
MI ACCORGENDO CHE UNA GRANDE METALLICA
ERA USCITA FUORI SEDE AL PARTECIPATO
DEL MIO VEICOLO E POSIZIONANDO SI
THASSE RAPIDAMENTE ALLA DESTRA SINTONE,
PROLUNGANDO VERSO ALLO SPORCO AMMORTIZZATORI
ED EVENTUALMENTE NECCHE MIGLI CHE MI
MI FERISCONO IL FAR DIVERTIRE -
E PARTE LO SVILUPPO NE' IO NE' IL VO
FILIO PREGIATO RIPUGNANO D'AMM. F. C. C. I.

E " " : X - O



Destinazione dei veicoli

AE' stato rifiutato dal conducente? SI NO E' stato sequestrato? SI NO - il recupero è stato deciso da noi - dal conducente - da _____

Esso è stato rimosso da _____

è trasportato presso _____

E' munito di nc. coperture, matricola n. _____ n. _____ n. _____

n. _____ n. _____ n. _____ n. _____ n. _____

e dei seguenti accessori: _____

Il tutto è stato affidato a _____

, il quale, per ricevuta, sottoscrive:

FIRMA DEL CUSTODE
_____B E' stato rifiutato dal conducente? SI NO E' stato sequestrato? SI NO - il recupero è stato deciso da noi - dal conducente - da

Esso è stato rimosso da

è trasportato presso _____

E' munito di nc. coperture, matricola n. _____ n. _____ n. _____

n. _____ n. _____ n. _____ n. _____ n. _____

e dei seguenti accessori: _____

Il tutto è stato affidato a

, il quale, per ricevuta, sottoscrive:

FIRMA DEL CUSTODE



CITTA' DI RAGUSA
SETTORE IX - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Unità Operativa Viabilisti
Via Mario Spadola n. 56 – 97100 Ragusa tel. 0932-676771 fax. 0932-248826

**AL SIG. COMANDANTE
DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI
RAGUSA**

OGGETTO: relazione di servizio – grata metallica divelta Via M.Schininà-Via Mazza

I sottoscritti Ass. C. Noto Corrado e Ass. C. Iacono Concettina , in servizio d'istituto come Pisa 2 in data 02/03/2015 con orario 12.50 – 18.30, espongono quanto segue:

Alle ore 15.00 circa, su disposizione della S.R., si recavano in Via M. Schininà- Via Mazza in località Ragusa, per constatare i danni subiti da un'autovettura, che transitava su detta via, a causa di una grata metallica divelta.

Gli scriventi trovavano sul posto la Sig.ra C _____ A _____ in atti meglio generalizzata, la quale dichiarava di aver subito danni all'autovettura di sua proprietà HYUNDAI targata . mentre percorreva Via M. Schininà ed esattamente all'intersezione con Via Mazza, dove insiste una grata metallica per il passaggio di acque bianche.

Nella fase di attraversamento della suddetta grata, la stessa veniva sollevata con le ruote anteriori dell'autovettura e quindi divelta e si disponeva trasversalmente alla sede stradale danneggiando la parte sottostante dell'auto.

Si allegano n°8 foto.

Tanto si doveva per Sua opportuna conoscenza.

Ragusa il 09/03/2015

Sig. Caffo
Sui Agenti
Sig. Caffo