



**OGGETTO:** Interventi per la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina nella pista ciclopeditonale di Via Cavaliere Bisani a Marina di Ragusa. – **Secondo INTERVENTO**

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

preso atto del rapporto delle verifiche eseguite, richiamate nel verbale del Verificatore redatto in data 17/10/2018, che ha evidenziato l'esito

☒ positivo ☐ positivo con osservazioni

Visto il rapporto delle verifiche eseguite sugli elaborati sopra citati;

☐ Preso atto dell'assenza di osservazioni da parte del progettista;

☐ Considerate le osservazioni del progettista;

## VALIDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA'

☒ **VALIDA IL PROGETTO DI FATTIBILITA'** ai sensi del comma 8 dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016, e lo approva in linea tecnica, ai sensi dell'art.5, comma 3 della L.R. 12/2011

☐ **NON VALIDA IL PROGETTO ESECUTIVO**

MOTIVAZIONI (in caso di mancata validazione):

---

---

---

---

Ragusa, li 17 Ottobre 2018

Il Responsabile del Procedimento  
(Geom. Salvatore CHESARO)