



**CITTA' DI RAGUSA**  
SETTORE V- DECORO URBANO  
MANUTENZIONE E GESTIONE INFRASTRUTTURE  
Piazza San Giovanni Tel. 0932/676505 – Fax 0932/676504  
[www.comune.ragusa.gov.it](http://www.comune.ragusa.gov.it)

**OGGETTO:** Interventi per la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina nella pista ciclopedinale di Via Cavaliere Bisani a Marina di Ragusa. – Secondo INTERVENTO

**RAPPORTO DI VERIFICA E VALIDAZIONE DELLO STUDIO DI  
FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA**

Premesso che il presente studio è stato redatto in data 16 Ottobre 2018 per l'intervento in oggetto indicato; Il giorno 17 Ottobre 2018, presso la Sede di questa Amministrazione, si sono riuniti:

- Geom. Salvatore CHESSARI, tecnico incaricato della Verifica della progettazione, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 50/2016;

- Geom. Massimiliano Salvatore CIMINO, Progettista;

Il tecnico incaricato della Verifica del progetto di Fattibilità, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 50/2016:

- preso visione del progetto di fattibilità, composto dai seguenti elaborati:

- a) Relazione Tecnica;*
- b) Stima sommaria della spesa;*
- c) Cronoprogramma;*
- d) Elaborati Grafici;*

- accertato che gli interventi corrispondono a quelli indicati nel progetto;
- visto che il progetto di fattibilità è congruente;
- vista l'attestazione del direttore dei lavori in merito all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, assenza di impedimenti sopravvenuti, e conseguente realizzabilità del progetto.

**dà atto dell'esito della verifica sulla documentazione di cui sopra:**

**ESITO DELLA VERIFICA**

- POSITIVO  
 POSITIVO CON OSSERVAZIONI

**Allega il rapporto delle verifiche eseguite sugli elaborati suddetti.**

**IL RESPONSABILE DELLA VERIFICA**  
(Geom. Salvatore CHESSARI)



**EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL PROGETTISTA:**

Visto Il Progettista  
(Geom. Massimiliano Salvatore CIMINO)

