



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

SETTORE V

Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture

Piazza San. Giovanni - Pal. Ex INA - Tel. 0932 676503

Fax 0932 676507 - E-mail michele.scarpulla@comune.ragusa.gov.it

OGGETTO: Sopralluogo di servizio presso la Via B. COLLEONI angolo Via Prof. Giuseppe MAIOLO.

RELAZIONE

In data 15/02/2018, su richiesta del comando del Vigili Urbani, l'ufficio ha effettuato un sopralluogo in Via B. COLLEONI angolo Via Prof. Giuseppe MAIOLO, onde prendere visione dei luoghi che sono stati teatro di un sinistro avanzato dalla Sig.ra Maria DI FORTI e mettere in sicurezza anche il tratto stradale.

Nel particolare la Sig.ra DI FORTI ha avanzato richiesta di risarcimento danni in quanto, mentre percorreva la predetta Via B. COLLEONI, in direzione Ragusa, ha subito il danneggiamento del pneumatico anteriore DX della sua vettura a causa di una buca sul manto stradale.

Il personale dell'ufficio, non appena arrivato sui luoghi, ha riscontrato che effettivamente le condizioni del manto stradale di gran parte dell'arteria viaria versa in cattive condizioni in quanto parecchio dissestato e con varie buche sparse di diversa grandezza e profondità; ha notato anche che, le stesse, in presenza di pioggia possono facilmente trarre in inganno il guidatore.

La presenza soprattutto di tali buche in effetti fa sì che anche un abile guidatore pur mantenendo una velocità ridotta abbia difficoltà a poterle evitare; anche in considerazione del fatto che il tratto di strada in questione è a doppio senso di circolazione.

Il personale ha quindi ispezionato la buca oggetto del sinistro ed ha riscontrato che la stessa presenta si presenta piena di acqua piovana, con bordi abbastanza taglienti ed una profondità di circa 9 cm.

A tal fine, ai fini della sicurezza stradale, si è proceduto a rendere il tratto sufficientemente percorribile sia per i pedoni che per gli autoveicoli mediante il

ricoprimento di tutte le buche presenti e ritenute pericolose mediante la stesa di asfalto a freddo che è stato poi anche compattato con piastra vibrante.

In merito alla richiesta di risarcimento avanzato dalla Sig.ra DI FORTI, quest'ufficio, visti gli atti allegati (fattura e fotografie del pneumatico danneggiato), visto il Prontuario n.195/2018, rilasciato dalla Polizia Municipale e viste le condizioni dei luoghi (giusto sopralluogo del 15/02/2018); ritiene che la causa principale della foratura del pneumatico anteriore DX sia da addebitare non tanto ad una maldestra guida condotta dalla Sig.ra DI FORTI, bensì al manto stradale dissestato e alla notevole presenza, in quel tratto veicolare, di buche ricolme di acqua piovana, più o meno grandi per cui la somma di €. 556,50 onnicomprensiva, richiesta come risarcimento dei danni può essere considerata congrua.

Ragusa, 14/11/2018

Il Tecnico
(Geom. Salvatore GIBISSARI)

The image shows a circular official stamp of the Comune di Ragusa, Ufficio Tecnico. The stamp contains the text "COMUNE DI RAGUSA" and "UFFICIO TECNICO". In the center of the stamp is a small emblem. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink.