



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE VIII

Corpo di Polizia Municipale

U.O. Incidentistica

Via M. Spadola n° 56 – 97100 Ragusa Tel. 0932 676739 Fax 0932 248826

Prot. n° 327/PM/Inc

Ragusa, 03.07.2019

SETTORE IV

Manutenzione e gestione Opere a rete

SEDE

RILASCIO ATTI
IS n° 200/19

—
COMUNE DI RAGUSA
Comune di Ragusa
Protocollo N. 0080764 /2019 del 03/07/2019

Per Vs conoscenza e per gli opportuni provvedimenti, si trasmette copia della dinamica dell'infortunio stradale, avvenuto il 09.06.2019 alle ore 08.40 circa a Ragusa nel parcheggio Bus della Circonvallazione Ottaviano.



IL Responsabile U.O. Infortunistica
L'Istruttore Direttivo C.P. Polizia Municipale
Commissario Superiore
[Signature]



CITTA' DI RAGUSA

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

PRONTUARIO
PER LE RILEVAZIONI RELATIVE
AGLI
INCIDENTI STRADALI

INCIDENTE	- con solo danni a cose - con feriti - mortale	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
RILIEVI	- planimetrici - fotografici	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

NR.	ZOO
ANNO	2019



POLIZIA MUNICIPALE

— RAGUSA —

	dell'incidente	08,40
ORARI	della chiamata	9,10
	dell'intervento	9,30

ACCERTATORI

Cognome	Nome	Qualifica
GALIARDO	MAURIZIO	ISP
MERLINO	VINCENZO	ISP



Anno 2019 mese GIUGNO giorno 09 ore 08.40 local
RAGUSA Comune di RAGUSA Prov. di RAGUSA

LOCALIZZAZIONE⁽¹⁾

Via o Piazza PARCHEGGIO BUS CIRCONVALLAZIONE OTTAVIANO o corrisp nr. civico
Statale nr. Km. o corrisp nr. civico
Provinciale nr. Km. o corrisp nr. civico
Comunale nr. Km. o corrisp nr. civico

Centro Abitato: si - no (2)

N. B. - Negli incidenti che si verificano su intersezioni stradali, indicare anche l'altra strada

.....

.....

NATURA DELL'INCEDENTE⁽²⁾

- a) Tra veicoli in marcia scontro frontale - laterale - tamponamento.
- b) Tra veicoli e pedone investimento di pedone.
- c) Veicolo in marcia che urta veicolo fermo od altro ostacolo; urto con veicolo in fermata o in arresto - veicolo in sosta - ostacolo accidentale o fisso sulla carreggiata o ai margini - treno.
- d) Veicolo in marcia che non urta veicolo o ostacolo sulla carreggiata ai margini: fuoruscita per sbandamento od altro infortunio per sola frenata improvvisa - infortunio per caduta da veicolo.

ENTITA' DEL TRAFFICO AL MOMENTO DELL'INCIDENTE⁽²⁾

intenso - normale - scarso

.....

CONDIZIONI DEL TEMPO⁽²⁾

sereno - nuvoloso - nebbia - pioggia o grandine - neve - vento forte.

.....

LIMITAZIONE VISIBILITA'⁽²⁾

mt. causa nebbia - foschia - fumo - polvere o

PARTICOLARITA' DELLA STRADA⁽²⁾

Rettilineo - curva a visuale libera - curva senza visuale libera - dosso - strettoia - pendenza pericolosa - galleria - intersezione stradale segnalata - intersezione regolata con semaforo o vigile - semaforo funzionante a luce gialla intermittente - intersezione non segnalata - rotatoria - passaggio a livello custodito
non custodito

Variazione altimetriche: in salita per i veicol

in discesa per i veicol

Pianeggiante

TIPO DI STRADA⁽²⁾

a) Ad unica carreggiata: a1) a senso unico di marcia - a2) a doppio senso: con 2 corsie - a 3 corsie con alternanza di sorpasso - con 3 corsie senza alternanza di sorpasso - a 4 o più corsie - con marciapiede - senza marciapiede.

b) A due carreggiate separate: b1) da doppia striscia continua; b2) da spartitraffico rilevato.

Distanza del punto d'urto da eventuali passaggi pedonali mt.

PAVIMENTAZIONE⁽²⁾

Asfaltata o bitumata - lastricata o acciottolata - sterrata o inghiaiata - in conglomerato o cementizio - a fondo naturale - altro tipo di pavimentazione.

CONDIZIONI DELLA STRADA⁽²⁾

Senza anomalie - con buche o avvallamenti - in riparazione con cantiere regolarmente segnalato - in riparazione con cantiere irregolarmente segnalato - con altre anomalie.

STATO DEL FONDO STRADALE⁽²⁾

asciutto - bagnato - ghiacciato - con neve.

Sdruciolabile per (specificare)

ILLUMINAZIONE (2) (nelle ore notturne)

Buona - Insufficiente - Mancante

SEGNALETICA (1) interessante il campo del sinistro e riferita a ciascuno dei veicoli coinvolti.

- veicolo A:
- veicolo B:
- veicolo C:
- veicolo D:

V A R I E (altre eventuali notizie riguardanti il quadro «A»)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(1) Trascrivere quanto interessa

(2) Sottolineare le voci corrispondenti al caso.

CONSEGUENZA IMMEDIATA AI VEICOLI⁽³⁾:

veicoli A	B	veicoli C	veicoli D/str.
<input checked="" type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	Non danneggiato	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	Danneggiato	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	Ribaltato	<input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	Incendiato	<input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>

POSIZIONE DEI VEICOLI A SEGUITO DELL'INCIDENTE⁽³⁾

veicoli A	B	veicoli C	veicoli D/str.
<input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	a) <u>Rimasti sulla carreggiata</u>	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>
		b) <u>Finiti ai margini della carreggiata</u> (sulla sede stradale):	
<input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	Su banchina, marciapiede, ecc	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	Contro paracarro	<input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	Contro albero	<input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	Contro palo	<input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>	Contro muretto, parapetto, pilastro o spalla di cavalcavia	<input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>	Contro guardrail	<input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/>
		c) <u>Finiti oltre margini della carreggiata</u> (fuori la sede stradale):	
<input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>	Contro ostacolo fisso (albero, palo ecc.)	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	9 <input type="checkbox"/>	In scarpata o burrone	<input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	10 <input type="checkbox"/>	In acqua (canale, torrente, fiume, mare ecc.)	<input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	11 <input type="checkbox"/>	Altro <u>EPOSTATO DAL PUNTO DI URTO</u>	<input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	12 <input type="checkbox"/>	d) <u>Finiti sulla carreggiata opposta</u> (strada a due carreggiate):	<input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/>

(3) Contrassegnare i quadretti delle voci corrispondenti al caso.

CONTESTAZIONI DI EVENTUALI INFRAZIONI NON CONNESSE CON LA DINAMICA DEL SINISTRO

- Veicolo A,
 Veicolo B,
 Veicolo C,
 Veicolo D,
 Str.

N.B.: Per le infrazioni alle norme di comportamento o comunque connesse con la dinamica del sinistro, contestate dall'ufficio, vedi i quadri relativi ai singoli veicoli.

veic.**A**

		genero AUTOCARRO marca IVECO tipo targa AC 224 NK telaio nr. tara q.li portata ut. q.li peso complessivo q.li posti nr. colore carrozzeria anno prima immatricolazione 1996 R.E.V.N.E R.E.Q. I.R.E		
PROPRIET.	cognome L. A. SERVIZI DI MICELI nome GABRIELLA EC S.A.S. , nato a (.....) il residente a GLIADINI NAXOS (ME) Via VITT. Emanuele X-18 recapito telefonico			
ASSIC.	Società HDI Agenzia GLIADINI NAXOS nr. polizza 96854016467 valida da 19-12-18 al 19-6-19			
CONDUCENTE	cognome L. GANZA nome ANTONIO nato a GLIALE (CT) il 16-09-63 esidente a Fiume Freddo (ME) Via L. CAPUANA 14 tel. 387586750 munito patente nr. CT5327116 cat. A-B-C-D ril. da M.C. CT il 13-03-16 convalidata fino a 30-06-19 con prescrizioni ACCIAI C.A.P. tipo nr. rilasc. il dall'Ufficio prov.le MCMTC di			
CONTROLLI TECNICI	carico trasportato (natura, disposiz. e peso) sistema frenante dipos. acustici organi sterzo frecce e stop marcia inserita impianto illuminaz. stato dei pneumatici chilometri percorsi (dal contachilometri) velocità presunta (tratta dal disco del cronotachigrafo per veicoli industriali)			
TRASPORTATI	cognome e nome data nascita residenza			
RISERVATO ALL'UFFICIO				
<p>- compilazione formulario A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/></p> <p>- rilevamento infrazioni a norme di comportamento o comunque attinenti alla dinamica del sinistro</p>				

ALTRO		genero..... <u>ASSE RANDIGERÉ SU SLARGO PARCHEGGIO</u> <u>BUS CIRCOLAZIONE OTTAVIA</u> <u>DANNEGGIATE DA L^EO AUTOCARRO (A)</u>
PROPRIETARIO O SOGGETTO OBLIGATORIO		cognome nome nato a (.....) il residente a via recapito telefonico
ASSICURAZ.		società agenzia n. polizza valida dal al
TRASGRESSORE O SOGGETTO RESPONSABILE		cognome nome nato a (.....) il residente a via tel. prof. documento n. cat. rilasciata da il convalidata fino al
<p>note aggiuntive: IL SINISTRO VIENE RILEVATO A SEGUITO DI COMUNICAZIONE D^OI C.C. DI IBLA I QUALI HANNO LA REGISTRAZIONE VIDEO DELL'ACCADUTO IL VIDEO È STATO ESTRATTO E CONSERVATO SU DISPOSITIVO P.C.</p>		

G

OSSERVAZIONI
delle parti interessate

OGGETTO: Verbale di sommarie dichiarazioni rese da LÉANZA ANTONIO

L'anno 2049 il giorno 09 del mese GIUGNO, alle ore 10:10

in località RAGUSA territorio di RAGUSA
innanzi a noi Uff. o Agente di P. G., appartenenti al Comando Polizia Urbana di Ragusa,
presente il nominativo in oggetto, il quale in meriti all'incidente stradale in rilevamento
spontaneamente dichiara:

CONDUCEVO IL VEICOLO VECO CARICO DI MATERIALE
IMBOTTIGLIANTI LUCI, MI INNETTERO NELL'AREA DI PARCHEGGIO
ALO BUS SUCCED CIRCONVALLAZIONE OTTAVIANO, FACENDO
INVERSIONE DI MARCIA E A DIRE DI UN OPERATORE
DEI C.C. HO URTATO E PIEGATO DUE ASTRE PORTA
BANDIERE

X 

DINAMICA INCIDENTE N° 200 DEL 09/06/2019 – h. 08,40

Luogo del sinistro: Parcheggio bus Circonvallazione Ottaviano

Isp. Merlino Vincenzo
Isp. Ganguzzi Maurizio

VISTI	i rilievi fotografici effettuati sul luogo del sinistro stradale;
SENTITE	la dichiarazione spontanea resa dalla parte interessata nel sinistro;
PRESO ATTO	della tipologia della strada;
VISTO	lo stato dei luoghi e i danni riportati sul veicolo coinvolto;

Per quanto sopra, si desume la seguente probabile dinamica del sinistro stradale:

L'area in cui si è localizzato il sinistro è il parcheggio bus sito nella Circonvallazione Ottaviano, ed ha visto coinvolto un solo veicolo:

- **il veicolo "A":** autocarro **Iveco** targato **DC224NK**, conducente **Leanza Antonio**, meglio generalizzato nel Prontuario di incidente stradale **200/2019**;

Il giorno 09/06/2019 alle ore 08.40 circa, il sig. Leanza alla guida del veicolo "A", si immetteva all'interno del parcheggio bus sito nella Circonvallazione Ottaviano per scaricare del materiale, arrivava in fondo al predetto parcheggio e durante la manovra di inversione urtava con la parte posteriore angolare destra del veicolo da lui condotto due asti porta bandiere presenti in loco.

Le predette asta, a causa dell'urto si piegavano.

Di tutto ciò, ci veniva data notizia dall'Appuntato dei Carabinieri Diego Basilotta, il quale ci notiziava del fatto che era in possesso della caserma di Ragusa Ibla il video di quanto accaduto.

Veniva, tramite la Sala Operativa, avvisato L'Ufficio Tecnico per il successivo ripristino.

Si allegano:

- Prontuario di Incidente Stradale n. 200/2019;
- Rilievi fotografici (n. 1 fotografia).

Gli Agenti

Isp. Merlino Vincenzo

Isp. Ganguzzi Maurizio

