



# CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it



## SETTORE VIII

Ambiente, Energia e Protezione Civile

Via Mario Spadola, 56 Pal. Ex Consorzio Agrario - Tel. 0932 676408

Fax 0932 654280 - E-mail [protezione.civile@comune.ragusa.gov.it](mailto:protezione.civile@comune.ragusa.gov.it)



ORDINANZA N° 263 del 18-3-2013

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTA la precedente Ordinanza n° 1230 del 28/09/2010,
- VISTO il verbale di accertamento, redatto dai Tecnici del Servizio di Protezione Civile, in data 21/05/2008, dal quale risulta che il fabbricato è **inagibile**, per crollo parziale del controsoffitto al piano secondo;
- VISTO il verbale di accertamento redatto sempre dai Tecnici della Protezione Civile in data 18/02/2013, con il quale è stato accertato il crollo di parte del controsoffitto della cucina e la presenza di umidità in più parti dell'immobile, confermando, pertanto, lo stato di degrado rilevato nel precedente verbale del 21/05/2008
- per motivi contingibili ed urgenti, ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

### ORDINA

- *Al Sig.ri Sambito Corrado, Sambito Aurelio e Licitra Giuseppa, proprietari dell'immobile, sito in Ragusa via Caroncini, 24.*
- *il divieto di accesso ed uso dell'immobile, come sopra individuato, fino a quando non si sarà proceduto alla esecuzione dei necessari lavori di ripristino dell'agibilità.*

Ragusa, 18/02/2013

MD/ag

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

( Dott.ssa Margherita Rizza )